

Краткое руководство  
00825-0307-4728, Rev EA  
Апрель 2020 г.

# Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 644H

## с PROFIBUS® PA



ROSEMOUNT™

EMERSON

---

## Содержание

О настоящем руководстве .....	3
Монтаж измерительного преобразователя .....	6
Подключение проводов и подача питания.....	9
Заземление измерительного преобразователя .....	11
Проверка тега.....	15
Конфигурация измерительного преобразователя .....	16
Сертификаты.....	20
Декларация о соответствии .....	37
Правила по ограничению содержания вредных веществ (RoHS) для Китая.....	41

# 1 О настоящем руководстве

В данном руководстве представлены основные принципы установки измерительного преобразователя температуры Rosemount 644.

Руководство не содержит подобных инструкций по настройке , диагностике , техническому и сервисному обслуживанию , устранению неполадок и установке . Подробнее см. [Руководство по эксплуатации Rosemount 644](#). Эти документы также доступны в электронном виде на веб -сайте [Emerson.com/Rosemount](http://Emerson.com/Rosemount).

## Сообщения о соблюдении мер безопасности

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**В настоящем документе приводится описание изделий, которые НЕ предназначены для применения в атомной промышленности.**

Использование этих изделий в условиях , требующих наличия специального оборудования , аттестованного для атомной промышленности , может привести к ошибочным показаниям .

Для получения информации о продукции Rosemount, разрешенной к применению в атомной промышленности , обращайтесь к торговому представителю компании Emerson.

### Следуйте инструкциям

Несоблюдение этих указаний по установке может привести к серьезным травмам или смертельному исходу .

Установку должен выполнять только квалифицированный персонал .

### Физический доступ

Несанкционированный доступ может привести к серьезным повреждениям и/или нарушению настройки оборудования . Это может быть сделано намеренно или непреднамеренно ; в связи с чем необходима защита оборудования от такого доступа .

Обеспечение физической безопасности является важной составной частью правил безопасности и основ защиты всей системы . Необходимо ограничить несанкционированный доступ к изделию с целью сохранения активов конечного пользователя . Это относится ко всем системам , используемым на данном объекте .

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### Взрывозащищенность

Взрывы могут привести к смертельному исходу или серьезным травмам .

Установка измерительных преобразователей во взрывоопасной среде должна осуществляться в соответствии с местными , государственными и международными стандартами , правилами и нормативами . Сведения об ограничениях , связанных с обеспечением безопасности установки , см . в разделе «Сертификации изделия ».

Не снимайте крышку соединительной головки во взрывоопасной среде , если цепь находится под напряжением .

Перед подключением портативного коммуникатора во взрывоопасной внешней среде убедитесь , что все приборы установлены таким образом , что обеспечивается искробезопасность или невоспламеняемость внешней электропроводки . Убедитесь , что окружающая среда в месте эксплуатации преобразователя соответствует действующим требованиям сертификации для эксплуатации оборудования в опасных зонах .

Для соответствия требованиям по взрывобезопасности все крышки соединительных головок должны быть плотно закрыты.

### Утечки технологической среды

Утечки технологической среды могут привести к серьезной травме или смертельному исходу .

Не снимайте защитную гильзу во время работы .

Перед подачей давления установите и затяните защитные гильзы и датчики .

### Поражение электрическим током

Поражение электрическим током может привести к серьезным травмам или смертельному исходу .

Необходимо избегать контакта с выводами и клеммами . Высокое напряжение на выводах может стать причиной поражения электрическим током .

## ⚠ ОСТОРОЖНО

### Кабелепроводы/кабельные вводы

Если в маркировке не указано иное , кабельные каналы /кабельные вводы в корпусе имеют резьбу  $\frac{1}{2}$ –14 NPT. Для закрытия этих вводов необходимо использовать заглушки, сальники и переходники или кабелепроводы с соответствующей резьбой .

Вводы с маркировкой «M20» имеют резьбу M20 x 1,5.

При установке в опасных зонах для кабельных каналов /вводов следует использовать только соответствующие перечисленные или сертифицированные по взрывобезопасности (Ex) заглушки, сальники или переходники .

---

## 2 Монтаж измерительного преобразователя

Преобразователь необходимо разместить в верхней точке участка кабелепровода для предотвращения стекания и проникновения конденсируемой влаги в корпус устройства .

### 2.1 Установка соединительной головки

Измерительный преобразователь для монтажа в соединительной головке и датчик с платой стандарта DIN.


#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

##### Корпус

Для соответствия требованиям взрывозащиты крышки корпуса должны быть полностью закручены .

##### Порядок действий

1. Присоедините к трубопроводу или к стенке технологической емкости защитную гильзу. Перед подачей давления присоедините и затяните защитную гильзу.
2. Установите измерительный преобразователь на датчик. Пропустите монтажные винты измерительного преобразователя через монтажную планку датчика и вставьте опорные шайбы (не входят в комплект) в пазы крепежных винтов.
3. Подключите датчик к измерительному преобразователю .
4. Вставьте измерительный преобразователь и датчик в сборе в соединительную головку. Завинтите крепежные винты измерительного преобразователя в крепежные отверстия соединительной головки. Прикрепите к соединительной головке удлинитель . Вставьте собранный узел в защитную гильзу.
5. Пропустите экранированный кабель через кабельный сальник.
6. Закрепите кабельный сальник на экранированном кабеле .
7. Вставьте измерительный преобразователь и датчик в сборе в соединительную головку. Присоедините и затяните кабельный сальник.
8. Присоедините жилы экранированного кабеля к выводам питания преобразователя .  
Избегайте контакта с выводами и клеммами датчика .
9. Установите и затяните крышку соединительной головки.



- A. Измерительный преобразователь Rosemount 644
- B. Соединительная головка
- C. Защитная гильза
- D. Монтажные винты измерительного преобразователя
- E. Встраиваемый датчик с разделанными выводами
- F. Удлинитель

## 2.2 Установка универсальной головки

Измерительный преобразователь для монтажа в головке с резьбовым датчиком .

### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### Корпус

Для соответствия требованиям взрывозащиты крышки корпуса должны быть полностью закручены .

#### Порядок действий

1. Присоедините к трубопроводу или к стенке технологической емкости защитную гильзу. Перед подачей давления присоедините и затяните защитные гильзы.
2. Присоедините к защитной гильзе необходимые удлинительные патрубки и адаптеры . Для уплотнения обмотайте резьбу штуцеров и переходников силиконовой лентой .
3. Вверните датчик в защитную гильзу. В сложных условиях эксплуатации , а также согласно местным нормативным требованиям безопасности установите уплотнения с дренажом .
4. Проверьте правильность установки встроенной защиты от переходных процессов (код опции T1).
  - a) Убедитесь , что блок защиты от переходных процессов надежно подсоединен к узлу прижимного ролика измерительного преобразователя .

- b) Убедитесь , что силовые провода защиты от переходных процессов надежно закреплены под винтами клемм питания ИП.
- c) Убедитесь , что заземляющий провод защиты от переходных процессов закреплен на внутреннем винте заземления , находящемся внутри универсальной головки .


---

**Прим.**

Защита от переходных процессов требует использования корпуса диаметром не менее 3,5 дюйма (89 мм).

---

- 5. Пропустите выводы датчика через универсальную головку и измерительный преобразователь . Закрепите измерительный преобразователь в универсальной головке , ввернув монтажные винты измерительного преобразователя в крепежные отверстия универсальной головки .
- 6. Вставьте узел измерительного преобразователя с датчиком в защитную гильзу. Уплотните резьбу адаптера силиконовой лентой .
- 7. Установите кабельный канал полевой проводки в кабельный ввод универсальной головки. Уплотните резьбу кабельного канала ПТФЭ-лентой .
- 8. Пропустите выводы полевой проводки через кабельный канал в универсальную головку. Подключите провода датчика и питания к измерительному преобразователю .  
Избегайте контакта с другими клеммами .
- 9. Установите и затяните крышку универсальной головки .



- A. Защитная гильза с резьбовым соединением
- B. Стандартный удлинитель
- C. Резьбовой датчик
- D. Универсальная головка (измерительный преобразователь и ЖК-дисплей изнутри)
- E. Кабельный ввод

### 3 Подключение проводов и подача питания

Схемы подключений находятся на обороте крышки клеммной колодки .

Требуемое напряжение питания на клеммах измерительного преобразователя должно составлять от 9 до 32 В пост. тока (клеммы питания рассчитаны на напряжение до 32 В пост. тока). Во избежание повреждения измерительного преобразователя во время изменения параметров конфигурации не допускайте падения напряжения ниже 9 В пост. тока.

#### 3.1 Фильтр питания

Электропитание к сегменту FOUNDATION™ Fieldbus должно подключаться , используя стабилизатор , чтобы обеспечить изоляцию фильтра источника питания и развязку этого сегмента от других сегментов , подключенных к этому же источнику питания.

#### 3.2 Питание измерительного преобразователя

##### Порядок действий

1. Снимите крышку клеммной колодки (если применимо ).

2. Подключите провода питания к клеммам питания.

Измерительный преобразователь нечувствителен к полярности .

Если используется защита от переходных процессов , выводы питания не будут подключаться к верхней части блока защиты от переходных процессов .

3. Затяните винты клемм .

Момент затяжки силовых проводников датчика и проводов питания не должен превышать 6 дюйм -фунтов (0,7 Н·м).

4. Установите на место и закрепите крышку (если применимо ).

5. Включите питание (9–32 В пост. тока).

**Рисунок 3-1. Подключения датчика**




2-проводной  
РДТ и омиче-  
ский вход



3-проводной  
РДТ и омиче-  
ский вход



4-проводной  
РДТ и омиче-  
ский вход



Термоэлектри-  
ческий преоб-  
разователь и мВ

---

**Прим.**

Emerson предлагает четырехпроводные датчики для всех одноэлементных РДТ. Эти РДТ можно использовать в трехпроводных конфигурациях, оставив ненужные выводы отключенными и изолировав их.

Чтобы распознавать РДТ с компенсационным контуром, измерительные преобразователи должны быть настроены для работы как минимум с 3-проводным РДТ.

---

---

**Прим.**

Источник питания, фильтр, первый оконечный элемент и конфигуратор обычно находятся в операторской .

---

---

**Прим.**

Оконечные элементы должны быть установлены на обоих концах каждого сегмента шины Fieldbus.

---

## 4 Заземление измерительного преобразователя


### 4.1 Незаземленная термопара , милливольтовые входы, входы для РДТ/омические входы

Каждая технологическая установка характеризуется собственными требованиями к заземлению . Пользуйтесь рекомендациями предприятия изготовителя для сенсоров определенного типа, или начните с варианта 1, как наиболее распространенного .

#### 4.1.1 Заземление измерительного преобразователя : вариант 1

##### Порядок действий

1. Присоедините экран проводки датчика к корпусу измерительного преобразователя .
2. Убедитесь , что экран датчика электрически изолирован от окружающих устройств, которые могут быть заземлены .
3. Заземлите экранирование сигнальных проводов со стороны источника питания.




- A. Провода датчика
- В. Измерительный преобразователь
- С. Точка заземления экрана
- Д. Токовая петля 4–20 мА

#### 4.1.2 Заземление измерительного преобразователя :вариант 2

##### Порядок действий

1. Соедините экран сигнальных проводов с экраном проводов датчика .
2. Убедитесь , что оба экрана надежно соединены друг с другом и электрически изолированы от корпуса измерительного преобразователя .
3. Заземлите защитный экран только со стороны источника питания.
4. Проследите , чтобы экран датчика был электрически изолирован от окружающих заземленных устройств.



A. Провода датчика

B. Измерительный преобразователь

C. Точка заземления экрана

D. Токовая петля 4–20 мА

---

##### Прим.


Соедините вместе экраны ,электрически изолированные от измерительного преобразователя .

---

#### 4.1.3 Заземление измерительного преобразователя : вариант 3

##### Порядок действий

1. Если возможно , заземлите экран кабеля датчика на датчике .
2. Проследите , чтобы экраны проводов датчика и сигнальных проводов были электрически изолированы от корпуса измерительного преобразователя .
3. Не подключайте экран сигнального кабеля к экрану проводки датчика .
4. Заземлите экран сигнальных проводов со стороны источника питания.



A. Провода датчика

B. Измерительный преобразователь

C. Точка заземления экрана


D. Токовая петля 4–20 mA

## 4.2 Неизолированные спаи термопар

### 4.2.1 Заземление измерительного преобразователя :вариант 4

#### Порядок действий

1. Заземлите экран проводов датчика на самом датчике .
2. Проследите , чтобы экраны проводов датчика и сигнальных проводов были электрически изолированы от корпуса измерительного преобразователя .
3. Не подключайте экран сигнального кабеля к экрану проводки датчика .
4. Заземлите экранирование сигнальных проводов со стороны источника питания.



A. Провода датчика

B. Измерительный преобразователь


C. Точка заземления экрана

D. Токовая петля 4–20 mA

## 5 Проверка тега

### 5.1 Приемная бирка (бумажная )

Чтобы определить , какое устройство находится в конкретном месте , необходимо использовать съемные бирки преобразователя . Убедитесь , что маркировка физического устройства (поле PD Tag) правильно отображена на обеих частях съемной бирки , и оторвите нижнюю часть бирки на каждом преобразователе .



---

#### Прим.

Описание устройства , загружаемое в хост-систему , должно быть в той же версии , что и это устройство . Вы можете загрузить описание устройства из [Emerson.com/Rosemount](http://Emerson.com/Rosemount).

---

## 6 Конфигурация измерительного преобразователя

Все инструментальные приборы для конфигурирования или хост-устройства для работы с PROFIBUS по-разному отображают и выполняют настройку конфигурации . Многие используют описатели устройств (DD) или DD-процедуры для конфигурации и отображения данных на разных платформах . Не требуется , чтобы хости и инструменты конфигурации поддерживали эти функции .

Далее приводятся минимальные требования к конфигурации для измерения температуры . Настоящее руководство предназначено для систем , в которых не используются DD-методы . Полный перечень параметров и информации о конфигурации см. в [руководстве по эксплуатации](#) на измерительный преобразователь температуры Rosemount 644, предназначенном для монтажа в головке или рейке .

Настройка конфигурации Rosemount 644 должна производиться с помощью ведущего устройства класса 2 (на основе файлов DD или DTM). Для измерительного преобразователя температуры PROFIBUS PA предусмотрены две базовые задачи настройки конфигурации :

- Присвоение адреса
- Определение типа первичного преобразователя и подключения .
- Настройка технических единиц измерения .

### 6.1 Присвоение адреса .

Rosemount поставляет измерительный преобразователь с временным адресом 126. Чтобы установить связь с хостом , измените адрес на уникальное значение в диапазоне от 0 до 125. Как правило , адреса 0-2 зарезервированы для образцов или ответвителей ; поэтому Emerson рекомендует использовать адреса ИПот 3 до 125.

#### Прим.

При поставке с завода устройства Rosemount 644 PROFIBUS Profile 3.02 устанавливаются по умолчанию в РЕЖИМ АДАПТАЦИИ идентификационного номера . Этот режим обеспечивает связь измерительного преобразователя с любым управляющим хостом Profibus, в составе которого предусмотрен стандартный профиль GSD (9700) или специальный профиль GSD (4153) Rosemount 644, загруженный на этом хосте ; тем самым устраняется необходимость изменения идентификационного номера преобразователя при запуске .

### 6.1.1 Блок преобразователя

Блок преобразователя содержит данные измерений температуры для сенсора и температуры клемм . Он также содержит информацию о типах сенсоров , единицах измерения , демпфировании и диагностике .

Как минимум , проверьте параметры в [Таблица 6-1](#).

**Таблица 6-1. Параметры блока измерительного преобразователя**

Параметр	Комментарии
<b>Типовая конфигурация</b>	
SENSOR_TYPE	Пример . "Pt 100_A_385 (IEC 751)"
SENSOR_CONNECTIONS	Пример . "2-жильный" , "3-жильный" , "4-жильный"
<b>Конфигурация согласования сенсора</b>	
SENSOR_TYPE	"Определяется пользователем , Кал.-Ван Дьюз ."
SENSOR_CONNECTIONS	Пример . "2-жильный" , "3-жильный" , "4-жильный"
SENSOR_CAL_METHOD	Установка в User Trim Standard (стандарты трима пользователя )
SPECIAL_SENSOR_A	Введите конкретные коэффициенты сенсора
SPECIAL_SENSOR_B	Введите конкретные коэффициенты сенсора
SPECIAL_SENSOR_C	Введите конкретные коэффициенты сенсора
SPECIAL_SENSOR_R0	Введите конкретные коэффициенты сенсора

### 6.1.2 Функциональный блок аналоговых входов (AI)

Блок AI обрабатывает измерения , выполненные полевым устройством , и передает результаты в другие функциональные блоки . Выходные значения блока AI выражаются в технических единицах измерения и содержат информацию о состоянии , необходимую для оценки качества измерений . Номер канала используется для определения переменной , которую обрабатывает блок AI.

Как минимум проверьте параметры каждого блока AI в [Таблица 6-2](#).

**Таблица 6-2. Параметры блока аналогового входа**

Для каждого нужного измерения настраивается один блок AI.

Параметр	Комментарии
CHANNEL (Канал )	Варианты: 1. Датчик 1 2. Температура корпуса
LIN_TYPE (Тип линеаризации )	Этот параметр определяет зависимость между входным и выходным сигналами блока . Поскольку измерительный преобразователь не требует линеаризации , значение этого параметра всегда равно No Linearization (Без линеаризации). Это означает , что блок аналогового входа выполняет только масштабирование , фильтрацию входного сигнала и его проверку на соответствие предельным значениям .
XD_SCALE (Шкала XD)	Установка требуемого диапазона и единиц измерений . Необходимо использовать одну из следующих единиц измерений. <ul style="list-style-type: none"><li>• мВ</li><li>• Ом</li><li>• °C</li><li>• °F</li><li>• °R</li><li>• К</li></ul>
OUT_SCALE (Шкала OUT)	При задании для L_TYPE значения DIRECT необходимо задать для OUT_SCALE значение , соответствующее XD_SCALE.
HI_HI_LIM HI_LIM LO_LIM LO_LO_LIM	Аварийные сигналы технологического процесса . Значение должно находиться в диапазоне , определенном параметром OUT_SCALE.

**Прим.**

Чтобы внести изменения в блок AI, установите для BLOCK\_MODE (TARGET) значение OOS (не работает ). После внесения изменений верните режим блока BLOCK\_MOD TARGET в режим AUTO (автоматический ).

## 6.2 Физический блок

Физический блок содержит все параметры и функции, необходимые для идентификации аппаратуры и программного обеспечения устройства (номера версий , значения состояния , адрес устройства и т. д.).

Используйте параметр IDENT\_NUMBER\_SELECTOR, чтобы изменить то, как хост-устройство видит прибор .

**Таблица 6-3. Параметры физического блока**

Параметр	Комментарии
IDENT_NUMBER_SELECTOR	<p>Может быть изменен на режим конкретного профиля , режим , специфический для производителя , или режим адаптации .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Режим адаптации (по умолчанию ). Хост выбирает файл (GSD), который нужно использовать , и определяет, следует ли просматривать файл GSD устройства общим или специфическим для производителя способом .</li> <li>• Режим конкретного профиля . Показывает стандартный профиль GSD, связанный с версией профиля PROFIBUS (9700) устройства .</li> <li>• Режим , специфический для производителя : Отображает файл GSD с параметрами , характерными для измерительного преобразователя .</li> </ul>

## 6.3 Интеграция хост-системы

### Управляющий хост (класса 1)

В соответствии с рекомендациями из спецификации профиля 3.02 и NE 107 в преобразователе Rosemount 644 используется состояние конденсации . Информация о назначении разряда состояния конденсации содержится в соответствующем руководстве .

На управляющем хосте Rosemount 644 должен быть загружен специальный файл GSD (rmt4053.gsd) или стандартный профиль 3.02 (pa139700.gsd). Эти файлы можно найти на [Emerson.com/Rosemount](http://Emerson.com/Rosemount) или [www.profibus.com](http://www.profibus.com).

### Узел конфигурации (класс 2)

На хосте конфигурации должен быть установлен соответствующий DD- или DTM-файл . Эти файлы можно найти на [Emerson.com/Rosemount](http://Emerson.com/Rosemount).

## 7 Сертификаты

Ред. 4.5

### 7.1 Информация о соответствии требованиям директив ЕС

Скопией Декларации соответствия ЕС можно ознакомиться в конце краткого руководства по началу работы. Актуальная редакция Декларации о соответствии ЕС доступна на странице [Emerson.com/Rosemount](http://Emerson.com/Rosemount).

### 7.2 Сертификация для использования в обычных зонах

Согласно стандарту измерительный преобразователь был подвергнут контролю и тестированию для определения соответствия конструкции электрическим, механическим требованиям и требованиям пожаробезопасности в известной испытательной лаборатории (NRTL), признанной Федеральной Администрацией по охране труда (OSHA).

### 7.3 Северная Америка

Национальный электрический кодекс США (NEC) и Электрический кодекс Канады (CEC) допускают использование оборудования с маркировкой Раздел (Division) в Зонах (Zone) и оборудования с маркировкой Зона (Zone) в Разделах (Division). Маркировки должны соответствовать классификации зоны, газовой классификации и температурному классу. Эта информация четко определена в соответствующих кодексах.

### 7.4 США

#### 7.4.1 Сертификат взрывобезопасности, невоспламеняемости, пылеискроизводства E5 для США

**Сертифи-  
кат:** 1091070

**Стандар-  
ты:** FM, класс 3600: 2011, FM, Класс 3615: 2006, FM, Класс 3616: 2011, ANSI/ISA 60079-0: Изд. 5, UL станд. № 50E, CAN/CSA C22.2 № 60529-05

**Маркиров-  
ка:** XP CL I, DIV 1, GP B, C, D; DIP CL II/III, DIV 1, GP E, F, G; T5 (-50 °C ≤ T<sub>окр</sub> ≤ +85 °C); тип 4X; IP66; см. маркировку невоспламеняемости в описании I5.

#### 7.4.2 Сертификат искробезопасности и невоспламеняемости I5 для США

**Сертификат:** 1091070

**Стандарты:** FM, класс 3600: 2011, FM, Класс 3610: 2010, FM, Класс 3611: 2004, ANSI/ISA 60079-0: Изд. 5, UL станд. № 60079-11: Изд. 6, UL станд. № 50E, CAN/CSA C22.2 № 60529-05

**Маркировка:** IS CL I/II/III, DIV I, GP A, B, C, D, E, F, G; CL I 3OHA0 AEx ia IIC; NI CL I, DIV 2, GP A, B, C, D

### Особые условия для безопасной эксплуатации (X)

- Если не выбран вариант исполнения корпуса , измерительный преобразователь температуры Rosemount 644 следует устанавливать в конечный корпус со степенью защиты IP20, отвечающий требованиям стандартов ANSI/ISA 61010-1 и ANSI/ISA 60079-0.
- Код опции K5 применяется только с корпусом Rosemount. Но K5 не подходит для варианта исполнения корпуса S1, S2, S3 или S4.
- Для монтажа в соответствии с требованиями стандарта 4Х необходимо устанавливать измерительный преобразователь в корпусном исполнении .
- Дополнительные корпуса модели Rosemount 644 могут содержать алюминий и являются потенциальным источником воспламенения при ударе или трении . Поэтому при монтаже и эксплуатации необходимо избегать ударов и трения .

## 7.5 Канада

### 7.5.1 Сертификат I6 искробезопасности и для использования в зонах категории 2 для Канады

**Сертификат:** 1091070

**Стандарты:** CAN/CSA C22.2 № 0-10, CSA станд. C22.2 № 25-1966, CAN/CSA-C22.2 № 94-M91, CSA станд. C22.2 № 142-M1987, CAN/CSA-C22.2 № 157-92, CSA станд. C22.2 № 213-M1987, C22.2 № 60529-05, CAN/CSA C22.2 № 60079-0:11, CAN/CSA C22.2 № 60079-11:14, CAN/CSA станд. № 61010-1-12

**Маркировка:** [HART] IS CL I GP A, B, C, D T4/T6; CL I, DIV 2, GP A, B, C, D  
[Fieldbus/PROFIBUS] — CL I GP A, B, C, D T4; CL I, 3OHA0, IIC; CL I, DIV 2, GP A, B, C, D

## 7.5.2 Сертификат КБ взрывобезопасности , пылеискрозащиты , искробезопасности и возможности использования в зонах категории 2 для Канады

**Сертифи-кат:** 1091070

**Стандар-ты:** CAN/CSA C22.2 № 0-10, CSA станд . C22.2 № 25-1966, CSA станд . C22.2 № 30-M1986, CAN/CSA-C22.2 № 94-M91, CSA станд . C22.2 № 142-M1987, CAN/CSA-C22.2 № 157-92, CSA станд . C22.2 № 213-M1987, C22.2 № 60529-05, CAN/CSA C22.2 № 60079-0:11, CAN/CSA C22.2 № 60079-11:14, CAN/CSA станд . № 61010-1-12

**Маркиров-ка:** CL I/II/III, DIV 1, GP B, C, D, E, F, G  
См. маркировку искробезопасности и зоны категории 2 в описании I6

## 7.6 Европа

### 7.6.1 Сертификат пожаробезопасности E1 ATEX

**Сертификат:** FM12ATEX0065X

**Стандарты:** EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-1: 2014, EN 60529:1991 +A1:2000+A2:2013

**Маркировка:**  II 2 G Ex db IIC T6 – T1 Gb, T6( $-50^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +40^{\circ}\text{C}$ ), T5 – T1( $-50^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +60^{\circ}\text{C}$ )

Температуры технологического процесса см. в [Таблица 7-1](#).

#### Особые условия для безопасной эксплуатации (Х)

1. Диапазон температур окружающей среды см. в сертификате .
2. На неметаллической этикетке может накапливаться электростатический заряд, и она может стать источником возгорания в средах группы III.
3. Защитите крышку ЖК-дисплея от воздействия ударов с энергией , превышающей 4 Дж.
4. Пожаробезопасные соединения не подлежат ремонту .
5. Чувствительные зонды температуры необходимо поместить в сертифицированный по Ex d или Ex tb корпус , опция N.
6. При эксплуатации первичных преобразователей конечным пользователем должны быть приняты меры , чтобы температура наружной поверхности оборудования и температура верхней

части измерительного элемента стандарта DIN не превышали 130 °C.

- Использование несоответствующей краски может привести к образованию электростатического разряда . Избегайте установок , которые вызывают накопление электростатического разряда на окрашенных поверхностях , чистите окрашенные поверхности только с помощью влажной ткани. При заказе краски с использованием специального кода исполнения необходимо обратиться к производителю за дополнительной информацией .

### 7.6.2 Сертификат искробезопасности I1 ATEX

**Сертификат:** [HART с установкой на головке ]: Baseefa12ATEX0101X  
 [Fieldbus/PROFIBUS с установкой на головке ]:  
 Baseefa03ATEX0499X  
 [HART с монтажом на рейке ]: BAS00ATEX1033X

**Стандарты:** EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-11: 2012

**Маркировка:** [HART]: ☷ II 1 G Ex ia IIC T6 – T4 Ga  
 [Fieldbus/PROFIBUS]: ☷ II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Параметры устройства и температурные классификации см. в [Таблица 7-5](#).

#### Особые условия для безопасной эксплуатации (Х)

- Аппаратура должна устанавливаться в корпусе , имеющем степень защиты не менее IP20 согласно требованиям стандарта IEC 60529. Неметаллические корпуса должны иметь сопротивление поверхности не менее 1 ГОм. При установке в зоне 0 корпуса из легких сплавов и циркония необходимо защищать от ударов и трения.
- Измерительные преобразователи , оснащенные защитой от переходных процессов , не выдерживают испытания на пробой напряжением 500 В, как того требует пункт 6.3.13 стандарта EN 60079-11:2012. Данное ограничение необходимо учитывать при установке .

### 7.6.3 N1 Сертификация ATEX, тип n – с корпусом

**Сертификат:** BAS00ATEX3145

**Стандарты:** EN 60079-0: 2012+A11: 2013, EN 60079-15: 2010

**Маркировка:** ☷ II 3 G Ex nA IIC T5 Gc ( $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +70^{\circ}\text{C}$ )

## 7.6.4 NC ATEX тип п без корпуса

**Сертифи-кат:** [Fieldbus/PROFIBUS с установкой на головке , HART с установкой на рейке ]: Baseefa13ATEX0093X

[HART с установкой на головке ]: Baseefa12ATEX0102U

**Стандар-ты:** EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-15: 2010

**Марки-ровка:** [Fieldbus/PROFIBUS с установкой на головке , HART с установкой на рейке ]:  $\text{Ex II 3 G Ex nA IIC T5 Gc}$  ( $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +70^{\circ}\text{C}$ )

[HART с установкой на головке ]:  $\text{Ex II 3 G Ex nA IIC T6 - T5 Gc; T6}$  ( $-60^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +40^{\circ}\text{C}$ );  $\text{T5}$  ( $-60^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +85^{\circ}\text{C}$ )

### Особые условия для безопасной эксплуатации (Х)

1. Измерительный преобразователь температуры Rosemount 644 должен устанавливаться в корпусе , имеющем соответствующую сертификацию , который обеспечивает класс защиты не ниже IP54 согласно IEC 60529 и EN 60079-15.
2. Если прибор оснащен средствами защиты от переходных процессов , он не удовлетворяет требованию пункта 6.5 стандарта EN 60079-15, в соответствии с которым прибор должен выдерживать испытательное напряжение пробоя изоляции 500 В при проверке электрической прочности : 2010. Данное ограничение необходимо учитывать при установке .

## 7.6.5 Сертификат пылезащиты ND ATEX

**Сертификат:** FM12ATEX0065X

**Стандарты:** EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-31: 2014, EN 60529:1991 +A1:2000

**Маркировка:**  $\textcircled{S}$  II 2 D Ex tb IIIC T130 °C Db, ( $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +70^{\circ}\text{C}$ ); IP66

Температуры технологического процесса см. в [Таблица 7-1](#).

### Особые условия для безопасной эксплуатации (X)

1. Диапазон температур окружающей среды см. в сертификате .
2. На неметаллической этикетке может накапливаться электростатический заряд, и она может стать источником возгорания в средах группы III.
3. Защитите крышку ЖК-дисплея от воздействия ударов с энергией , превышающей 4 Дж.
4. Пожаробезопасные соединения не подлежат ремонту .
5. Чувствительные зонды температуры необходимо поместить в сертифицированный по Ex d или Ex tb корпус , опция N.
6. При эксплуатации первичных преобразователей конечным пользователем должны быть приняты меры , чтобы температура наружной поверхности оборудования и температура верхней части измерительного элемента стандарта DIN не превышали 130 °C.
7. Использование несоответствующей краски может привести к образованию электростатического разряда . Избегайте установок, которые вызывают накопление электростатического разряда на окрашенных поверхностях , чистите окрашенные поверхности только с помощью влажной ткани. При заказе краски с использованием специального кода исполнения необходимо обратиться к производителю за дополнительной информацией .

## 7.7 Международная сертификация

### 7.7.1 Взрывозащищенность по Е7 IECEx

**Сертификат:** IECEx FMG 12.0022X

**Стандарты:** IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-1: 2014

**Маркировка:** Ex db IIC T6...T1 Gb, T6( $-50^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +40^{\circ}\text{C}$ ), T5...T1( $-50^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$ )

Температуры технологического процесса см. в [Таблица 7-1](#).

#### **Специальное условие для безопасной эксплуатации (Х):**

1. Диапазон температур окружающей среды см. в сертификате .
2. На неметаллической этикетке может накапливаться электростатический заряд, и она может стать источником возгорания в средах группы III.
3. Защитите крышку ЖК-дисплея от воздействия ударов с энергией , превышающей 4 Дж.
4. Взрывозащищенные соединения не подлежат ремонту .
5. Чувствительные элементы необходимо поместить в сертифицированный по Ex d или Ex tb корпус , опция «N».
6. При эксплуатации первичных преобразователей конечным пользователем должны быть приняты меры , чтобы температура наружной поверхности оборудования и температура верхней части измерительного элемента стандарта DIN не превышали 130 °C.
7. Окраска не соответствующей установленным нормам краской может быть сопряжена с риском формирования электростатических разрядов . Избегайте установок , которые вызывают накопление электростатического разряда на окрашенных поверхностях , чистите окрашенные поверхности только с помощью влажной ветоши . При заказе краски с использованием специального опционного кода необходимо обратиться к производителю за дополнительной информацией .

#### **7.7.2 Сертификат искробезопасности I7 IECEx**

**Сертификат:** [HART с установкой на головке ]: IECEx BAS 12.0069X  
[Fieldbus/PROFIBUS с установкой на головке , HART с уста-  
новкой на рейку ]: IECEx BAS 07.0053X

**Стандарты:** IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-11: 2011

**Маркировка:** Ex ia IIC T6...T4 Ga

Параметры устройства и температурные классификации см. в [Таблица 7-5](#).

#### **Особые условия для безопасной эксплуатации (Х):**

1. Аппаратура должна устанавливаться в корпусе , имеющем степень защиты не менее IP20 согласно требованиям стандарта IEC 60529. Неметаллические корпуса должны иметь сопротивление поверхности не менее 1 ГОм. При установке в зоне 0 корпуса из

легких сплавов и циркония необходимо защищать от ударов и трения.

- Измерительные преобразователи , оснащенные защитой от переходных процессов , не выдерживают испытания на пробой напряжением 500 В, как того требует пункт 6.3.13 стандарта IEC 60079-11:2011. Данное ограничение необходимо учитывать при установке .

### 7.7.3 NIECEx тип n (с корпусом )

**Сертификат:** IECEx BAS 07.0055

**Стандарты:** IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-15: 2010

**Маркировка:** Ex nA IIC T5 Gc ( $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +70^{\circ}\text{C}$ )

### 7.7.4 NG IECEEx Тип n — без корпуса

**Сертифи-кат:** [Fieldbus/PROFIBUS с установкой на головке , HART с уста-новкой на рейке ]: IECEx BAS 13.0053X  
[HART с установкой на головке ]: IECEx BAS 12.0070U

**Стандр-ты:** IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-15: 2010

**Марки-ровка:** [Fieldbus/PROFIBUS с установкой на головке , HART с уста-новкой на рейке ]: Ex nA IIC T5 Gc ( $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +70^{\circ}\text{C}$ )  
[HART с установкой на головке ]: Ex nA IIC T6 – T5 Gc; T6( $-60^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +40^{\circ}\text{C}$ ); T5( $-60^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +85^{\circ}\text{C}$ )

### Особые условия для безопасной эксплуатации (X)

- Измерительный преобразователь температуры Rosemount 644 должен устанавливаться в корпусе , имеющем соответствующую сертификацию , который обеспечивает класс защиты не ниже IP54 согласно IEC 60529 и IEC 60079-15.
- Измерительные преобразователи , оснащенные защитой от переходных процессов , не выдерживают испытания на пробой напряжением 500 В. Данное ограничение необходимо учитывать при установке .

### 7.7.5 Пыленевозгораемость NK IECEEx

**Сертификат:** IECEx FMG 12.0022X

**Стандарты:** IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-31: 2013

**Маркировка:** Ex tb IIIC T130 °C Db, ( $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +70^{\circ}\text{C}$ ); IP66

См. в [Таблица 7-1](#) температуры технологического процесса .

#### **Специальное условие для безопасной эксплуатации (Х):**

1. Диапазон температур окружающей среды см. в сертификате .
2. На неметаллической этикетке может накапливаться электростатический заряд, и она может стать источником возгорания в средах группы III.
3. Защитите крышку ЖКК-дисплея от воздействия ударов с энергией , превышающей 4 Дж.
4. Взрывозащищенные соединения не подлежат ремонту .
5. Чувствительные элементы необходимо поместить в сертифицированный по Ex d или Ex tb корпус , опция «N».
6. При эксплуатации первичных преобразователей конечным пользователем должны быть приняты меры , чтобы температура наружной поверхности оборудования и температура верхней части измерительного элемента стандарта DIN не превышали 130 °C.
7. Окраска не соответствующей установленным нормам краской может быть сопряжена с риском формирования электростатических разрядов . Избегайте установок , которые вызывают накопление электростатического разряда на окрашенных поверхностях , чистите окрашенные поверхности только с помощью влажной ветоши . При заказе краски с использованием специального опционного кода необходимо обратиться к производителю за дополнительной информацией .

## **7.8 Бразилия**

### **7.8.1 Сертификат пожаробезопасности и пылезащиты E2 INMETRO**

**Сертификат:** UL-BR 13.0535X

**Стандарты:** ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-1:2016, ABNT NBR IEC 60079-31:2014

**Маркировка:** Ex db IIC T6 – T1 Gb; T6 – T1: (-50 °C ≤ T<sub>окр</sub> ≤ +40 °C), T5 – T1: (-50 °C ≤ T<sub>окр</sub> ≤ +60 °C)  
Ex tb IIIC T130 °C; IP66; (-40 °C ≤ T<sub>окр</sub> ≤ +70 °C)

#### **Особые условия для безопасной эксплуатации (Х)**

1. Предельные температуры внешней среды и технологического процесса приведены в описании изделия .

2. На неметаллической этикетке может накапливаться электростатический заряд, и она может стать источником возгорания в средах группы III.
3. Защитите крышку ЖК-дисплея от воздействия ударов с энергией , превышающей 4 Дж.
4. Консультируйтесь с производителем , если необходима информация о размерах пожаробезопасных соединений .

## 7.8.2 Сертификат искробезопасности I2 INMETRO

**Сертификат:** [Fieldbus]: UL-BR 15.0264X [HART]: UL-BR 14.0670X

**Стандарты:** ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-11:2013

**Маркировка:** [Fieldbus]: Ex ia IIC T\* Ga ( $-60^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +**^{\circ}\text{C}$ ) [HART]: Ex ia IIC T\* Ga ( $-60^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +**^{\circ}\text{C}$ )

Параметры устройства и температурные классификации см. в [Таблица 7-5](#).

### Особые условия для безопасной эксплуатации (Х):

1. Аппаратура должна устанавливаться в корпусе , предусматривающем степень защиты не менее IP20.
2. Неметаллические корпуса должны иметь сопротивление поверхности не менее 1 ГОм. При установке в зоне 0 корпуса из легких сплавов и циркония необходимо защищать от ударов и трения.
3. Измерительные преобразователи , оснащенные защитой от переходных процессов , не выдерживают испытания на пробой напряжением 500 В, как того требует стандарт ABNT NBR IEC 60079-11. Данное ограничение необходимо учитывать при установке .
4. Класс защиты от проникновения пыли и жидкостей IP66 предоставляется только для сборки Rosemount 644 для монтажа в полевых условиях, которая формируется путем установки преобразователя температуры усовершенствованной модели 644 в корпус с двумя отсеками Plantweb.

## 7.9 Китай

### 7.9.1 Сертификат пожаробезопасности Е3 для Китая

**Сертификат:** GYJ16.1192X

**Стандарты:** GB3836.1-2010, GB3836.2-2010, GB12476.1-2013,  
GB12476.5-2013

**Маркировка:** Ex d IIC T6 – T1; Ex tD A21 T130 °C; IP66

## 7.9.2 I3 Сертификация искробезопасности , Китай

**Сертификат:** GYJ16.1191X

**Стандарты:** GB3836.1-2010, GB3836.4-2010, GB3836.20-2010

**Маркировка:** Ex ia IIC T4~T6 Ga

## 7.9.3 N3 Китайский сертификат типа П

**Сертификат:** GYJ20.1544

**Стандарты:** GB3836.1-2010, GB3836.8-2014

**Маркировка:** Ex nA IIC T5/T6 Gc

## 7.10 ЕАС – Беларусь , Казахстан, Россия

### 7.10.1 Сертификат ЕМ соответствия взрывобезопасности техническому регламенту Таможенного союза ТРТС012/2011 (знак ЕАС)

**Стандарты:** ГОСТ31610.0-2014, ГОСТIEC 60079-1-2011

**Маркировка:** 1Ex d IIC T6 – T1 Gb X, T6 ( $-55^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +40^{\circ}\text{C}$ ), T5 – T1 ( $-55^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +60^{\circ}\text{C}$ );

Температуры технологического процесса см. в [Таблица 7-1](#).

#### Особые условия для безопасной эксплуатации (Х)

1. Диапазон температуры окружающей среды приведен в сертификате ТРТС012/2011.
2. Защитите крышку ЖК-дисплея от воздействия ударов с энергией , превышающей 4 Дж.
3. Пожаробезопасные соединения не подлежат ремонту .
4. Использование несоответствующей краски может привести к образованию электростатического разряда . Избегайте установок, которые вызывают накопление электростатического разряда на окрашенных поверхностях , чистите окрашенные поверхности только с помощью влажной ткани. При заказе краски с использованием специального кода необходимо обратиться к производителю за дополнительной информацией .

## 7.10.2 IM Сертификат соответствия искробезопасности техническим регламентам Таможенного союза 012/2011 (знак ЕАС)

**Стандарты:** ГОСТ31610.0-2014, ГОСТ31610.11-2014

**Маркировка:** [HART]: 0Ex ia IIC T6... T4 GA X; [Fieldbus, FISCO, PROFIBUS PA]: 0Ex ia IIC T4 Ga X

Параметры устройства и температурные классификации см. в [Таблица 7-5](#).

### Специальное условие для безопасной эксплуатации (Х):

- Оборудование должно быть установлено в корпусе , обеспечивающем степень защиты не менее IP20 в соответствии с требованиями ГОСТ14254-96. Неметаллические корпуса должны иметь сопротивление поверхности не менее 1 ГОм. При установке в зоне 0 корпуса из легких сплавов и циркония необходимо защищать от ударов и трения .
- Если прибор оснащен средствами защиты от переходных процессов , он не удовлетворяет требованию ГОСТ 31610.11-2014, в соответствии с которым прибор должен выдерживать испытательное напряжение пробоя изоляции 500 В при проверке электрической прочности . Данное ограничение необходимо учитывать при установке .
- Диапазон температуры окружающей среды приведен в сертификате ТРТССУ 012/2011.

## 7.10.3 Сертификат KM соответствия взрывобезопасности , искробезопасности и пылеискрозащиты техническим регламентам Таможенного союза 012/2011 (знак ЕАС)

**Стандарты:** ГОСТ31610.0-2014, ГОСТИЕC 60079-1-2011, ГОСТ 31610.11-2014, ГОСТР IEC 60079-31-2010

**Маркировка:** Ex tb IIIC T130 °C Db X (-55 °C ≤ T<sub>окр</sub> ≤ +70 °C); IP66

Температуры технологического процесса см. в [Таблица 7-1](#).

Пожаробезопасность определяется маркировкой EM, а искробезопасность — маркировкой IM.

### Особые условия для безопасной эксплуатации (Х)

- На неметаллической этикетке может накапливаться электростатический заряд, и она может стать источником возгорания в средах группы III. Для предотвращения электростатического разряда этикетка должна очищаться влажной тканью с антистатиком .

2. Защитите крышку ЖК-дисплея от воздействия ударов с энергией , превышающей 4 Дж.

Специальные условия использования пожаробезопасности приведены в разделе ЕМ, а специальные условия использования искробезопасности приведены в разделе ИМ.

## 7.11 Япония

### 7.11.1 Сертификат пожаробезопасности Е4 для Японии

**Сертификат:** CML 17JPN1316X

**Маркировка:** Ex d IIC T6 – T1 Gb; T6 ( $-50^{\circ}\text{C} < T_{\text{окр}} < +40^{\circ}\text{C}$ ); T5 – T1( $-50^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq 60^{\circ}\text{C}$ )

**Специальные условия для безопасного использования:**

1. Пожаробезопасные соединения не подлежат ремонту .
2. Для моделей с крышкой ЖК-дисплея должна использоваться крышка ЖК-дисплея , защищенная от воздействия ударов с энергией , превышающей 4 Дж.
3. Для моделей 65 и 185 при эксплуатации первичных преобразователей конечным пользователем должны быть приняты меры , чтобы температура наружной поверхности оборудования и температура верхней части измерительной вставки стандарта DIN не превышали  $130^{\circ}\text{C}$ .
4. Использование несоответствующей краски может привести к образованию электростатического разряда .
5. Проводка должна быть рассчитана на температуру выше  $80^{\circ}\text{C}$ .

### 7.11.2 Сертификат искробезопасности I4 для Японии

**Сертификат:** CML 18JPN2118X

**Стандарты:** JNIOSH-TR-46-1, JNIOSH-TR-46-6

**Маркировка:** [Fieldbus] Ex ia IIC T4 Ga ( $-60^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{окр}} \leq +60^{\circ}\text{C}$ );

**Особые условия для безопасной эксплуатации (Х)**

1. Аппаратура должна устанавливаться в корпусе , предусматривающем степень защиты не менее IP20.
2. Неметаллические корпуса должны иметь сопротивление поверхности не менее 1 ГОм. При установке в зоне 0 корпуса из легких сплавов и циркония необходимо защищать от ударов и трения.

## 7.12 Корея

### 7.12.1 ЕР Сертификаты невоспламеняемости и защиты от возгорания пыли для Кореи

**Сертификат:** 13-KB4BO-0559X

**Маркировка:** Ex d IIC T6... T1; Ex tb IIIC T130 °C

#### Особое условие для безопасной эксплуатации (Х):

См. сертификат для особых условий и безопасного использования .

### 7.12.2 IP Сертификат искробезопасности для Кореи

**Сертификат:** 13-KB4BO-0531X

**Маркировка:** Ex ia IIC T6...T4

#### Особые условия безопасной эксплуатации (Х)

Особые условия для безопасной эксплуатации см. в сертификате .

## 7.13 Сочетания вариантов

**K1** Сочетание E1, I1, N1 и ND

**K2** Сочетание E2 и I2

**K5** Сочетание E5 и I5

**K7** Сочетание E7, I7, N7 и NK

**KA** Сочетание K6, E1 и I1

**KB** Сочетание K5 и K6

**KC** Сочетание I5 и I6

**KD** Сочетание E5, I5, K6, E1 и I1

**KP** Сочетание EP и IP

## 7.14 Дополнительные сертификаты

### 7.14.1 SBS Сертификация Американского бюро судоходства (ABS)

**Сертификат:** 16-HS1553094-PDA

### 7.14.2 SBV Сертификация Bureau Veritas (BV)

**Сертификат:** 26325 BV

**Требования:** Правила Bureau Veritas для классификации стального судна

**Приложение:** символы класса : AUT-UMS, AUT-CCS, AUT-PORT и AUT-IMS

### 7.14.3 SDN Сертификат Det Norske Veritas (DNV)

**Сертификат:** TAA00000K8

**Приложение:** Классы расположения : температура : D; Влажность : B;  
Вибрации A; ЭМСВ; Корпус B/IP66: A, C/IP66: SST

### 7.14.4 SLL Сертификация соответствия Регистра Ллойда (LR)

**Сертификат:** 11/60002

**Приложение:** Для использования с категориями окружающей среды ENV1, ENV2, ENV3 и ENV5

## 7.15 Таблица характеристик

Таблица 7-1. Предельные температуры процесса

Только для датчика (измерительный преобразователь не установлен)	Temperatura технологического процесса, °C						
	Газ						Пыль
	T6	T5	T4	T3	T2	T1	
Любая длина удлинителя	85 °C (185 °F)	100 °C (212 °F)	135 °C (275 °F)	200 °C (392 °F)	300 °C (572 °F)	450 °C (842 °F)	130 °C (266 °F)

Таблица 7-2. Предельные температуры технологического процесса при отсутствии крышки ЖК-дисплея

Измерительный преобразователь	Temperatura технологического процесса, °C						
	Газ						Пыль
	T6	T5	T4	T3	T2	T1	
Без удлинителя	131 °F (55 °C)	158 °F (70 °C)	212 °F (100 °C)	338 °F (170 °C)	536 °F (280 °C)	824 °F (440 °C)	212 °F (100 °C)
3-дюймовый удлинитель	131 °F (55 °C)	158 °F (70 °C)	230 °F (110 °C)	374 °F (190 °C)	572 °F (300 °C)	842 °F (450 °C)	230 °F (110 °C)

**Таблица 7-2. Предельные температуры технологического процесса при отсутствии крышки ЖК-дисплея (продолжение)**

Измерительный преобразователь	Temperatura технологического процесса, °C						
	Газ						Пыль
	T6	T5	T4	T3	T2	T1	T130 °C
6-дюймовый удлинитель	140 °F (60 °C)	158 °F (70 °C)	248 °F (120 °C)	392 °F (200 °C)	572 °F (300 °C)	842 °F (450 °C)	230 °F (110 °C)
9-дюймовый удлинитель	149 °F (65 °C)	167 °F (75 °C)	266 °F (130 °C)	392 °F (200 °C)	572 °F (300 °C)	842 °F (450 °C)	248 °F (120 °C)

Соблюдение предельных температур технологического процесса [Таблица 7-3](#) позволит гарантировать нахождение рабочей температуры в пределах ограничений , заданных на ЖК-дисплее . Температуры технологического процесса могут превысить предельные значения , определенные в [Таблица 7-3](#), если подтверждено , что температура крышки ЖК-дисплея не превышает рабочую температуру , приведенную в [Таблица 7-4](#), а температура технологического процесса не превышает значений , указанных в [Таблица 7-2](#).

**Таблица 7-3. Предельные температуры технологического процесса с крышкой ЖК-дисплея**

Измерительный преобразователь с крышкой ЖК-дисплея	Temperatura технологического процесса, °C				
	Газ				Пыль
	T6	T5	T4 – T1	T130 °C	
Без удлинителя	131 °F (55 °C)	158 °F (70 °C)	203 °F (95 °C)	203 °F (95 °C)	
3-дюймовый удлинитель	131 °F (55 °C)	158 °F (70 °C)	212 °F (100 °C)	212 °F (100 °C)	
6-дюймовый удлинитель	140 °F (60 °C)	158 °F (70 °C)	212 °F (100 °C)	212 °F (100 °C)	
9-дюймовый удлинитель	149 °F (65 °C)	167 °F (75 °C)	230 °F (110 °C)	110 °C (230 °F)	

**Таблица 7-4. Пределы рабочие температуры**

Измерительный преобразователь с крышкой ЖК-дисплея	Рабочая температура, °C			
	Газ			Пыль
	T6	T5	T4 – T1	T130 °C
Без удлинителя	149 °F (65 °C)	167 °F (75 °C)	203 °F (95 °C)	203 °F (95 °C)

**Таблица 7-5. Параметры устройства**

	Fieldbus/PROFIBUS [FISCO]	HART:	HART (расширенный)
U <sub>bx</sub> . (В)	30 [17,5]	30	30
I <sub>bx</sub> . (mA)	300 [380]	200	150 для T <sub>окр</sub> ≤ 80 °C 170 для T <sub>окр</sub> ≤ 70 °C 190 для T <sub>окр</sub> ≤ 60 °C
P <sub>bx</sub> . (Вт)	1,3 при T4 (–50 °C ≤ T <sub>окр</sub> ≤ +60 °C) [5,32 при T4 (–50 °C ≤ T <sub>окр</sub> ≤ +60 °C)]	0,67 при T6 (–60 °C ≤ T <sub>окр</sub> ≤ +40 °C) 0,67 при T5 (–60 °C ≤ T <sub>окр</sub> ≤ +50 °C) 1,0 при T5 (–60 °C ≤ T <sub>окр</sub> ≤ +40 °C) 1,0 при T4 (–60 °C ≤ T <sub>окр</sub> ≤ +80 °C)	0,67 при T6 (–60 °C ≤ T <sub>окр</sub> ≤ +40 °C) 0,67 при T5 (–60 °C ≤ T <sub>окр</sub> ≤ +50 °C) 0,80 при T5 (–60 °C ≤ T <sub>окр</sub> ≤ +40 °C) 0,80 при T4 (–60 °C ≤ T <sub>окр</sub> ≤ +80 °C)
C <sub>bx</sub> . (нФ)	2,1	10	3,3
L <sub>bx</sub> . (мГн)	0	0	0

## 8 Декларация о соответствии

	<b>Декларация соответствия ЕС</b> №: RMD 1016 ред. Y	
<p>Мы,</p> <p><b>Rosemount, Inc.</b> 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9685 USA (США)</p> <p>заявляем, под свою личную ответственность, что изделие,</p> <p><b>Измерительный преобразователь Rosemount™ 644</b></p> <p>изготовленный компанией,</p> <p><b>Rosemount, Inc.</b> 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9685 USA (США)</p> <p>к которому имеет отношение настоящая декларация, соответствует требованиям Директив Европейского Сообщества, включая последние поправки, как указано в приложенном документе.</p> <p>Допущение соответствия требованиям основано на применении согласованных стандартов и, если применимо ил требуется, на сертификации органа, уполномоченного ЕС, как указано в приложенном документе.</p> <p> (подпись)</p> <p>Вице-президент по глобальному качеству (должность)</p> <p>Крис Лапойнт (Chris LaPoint) (имя)</p> <p>1 апреля 2019 г. (дата выпуска)</p>		



## Декларация соответствия ЕС №: RMD 1016 ред. Y



### Директива EMC (2014/30/EU)

Согласованные стандарты: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3: 2013

### Директива ATEX (2014/34/EC)

Улучшенные измерительные преобразователи температуры Rosemount 644 с монтажом в головке/полевым монтажом (аналоговый выход/выход HART)

#### Baseefa12ATEX0101X – Сертификат испробезопасности

Группа оборудования II, категория 1 G

Ex ia IIC T6...T4 Ga

Согласованные стандарты:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-11:2012

#### Baseefa12ATEX0102U – Сертификат типа п; без корпуса

Группа оборудования II, категория 3 G

Ex nA IIC T6...T5 Gc

Согласованные стандарты:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-15:2010

Измерительный преобразователь температуры Rosemount 644 с монтажом в головке (выход Fieldbus)

#### Baseefa03ATEX0499X – Сертификат испробезопасности

Группа оборудования II, категория 1 G

Ex ia IIC T4 Ga

Согласованные стандарты:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-11:2012

#### Baseefa13ATEX0093X – Сертификат типа п; без корпуса

Группа оборудования II, категория 3 G

Ex nA IIC T5 Gc

Согласованные стандарты:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-15:2010



## Декларация соответствия ЕС №: RMD 1016 ред. Y



Измерительный преобразователь температуры Rosemount 644 с монтажом в головке/полевым монтажом (все протоколы выходов)

### FM12ATEX0065X – Сертификат невоспламеняемости

Группа оборудования II, категория 2 G

Ex db IIC T6...T1 Gb

Согласованные стандарты:

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1:2014

### FM12ATEX0065X – Сертификат пылезащиты

Группа оборудования II, категория 2 D

Ex tb IIC T130°C Db

Согласованные стандарты:

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-31:2014

### BAS00ATEX3145 – Сертификат типа н

Группа оборудования II, категория 3 G

Ex nA IIC T5 Gc

Согласованные стандарты:

EN 60079-0:2012+A11:2013; EN 60079-15:2010

Измерительные преобразователи температуры Rosemount 644R с монтажом на рейке (выход HART)

### BAS00ATEX1033X – Сертификат искробезопасности

Группа оборудования II, категория 1 G

Ex ia IIC T6...T4 Ga

Согласованные стандарты:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-11:2012

### Baseefa13ATEX0093X – Сертификат типа н

Группа оборудования II, категория 3 G

Ex nA IIC T5 Gc

Согласованные стандарты:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-15:2010

### Директива RoHS (2011/65/EU)

Монтаж в головке 644 HART

Harmonized Standard: EN 50581:2012



**Декларация соответствия ЕС  
№: RMD 1016 ред. Y**



**ATEX-авторизованные органы**

**FM Approvals Europe Limited** [номер авторизованного органа: 2809]  
One Georges Quay Plaza  
Dublin, Ireland (Ирландия). D02 E440

**SGS FIMCO OY** [номер авторизованного органа: 0598]  
P.O. Box 30 (Särkkäniementie 3)  
00211 HELSINKI  
Finland (Финляндия)

**ATEX-авторизованный орган по обеспечению качества**

**SGS FIMCO OY** [номер авторизованного органа: 0598]  
P.O. Box 30 (Särkkäniementie 3)  
00211 HELSINKI  
Finland (Финляндия)

## 9 Правила по ограничению содержания вредных веществ (RoHS) для Китая

危害物质成分表  
00079-2000, Rev AB

罗斯蒙特产品型号 644  
7/1/2016

含有 China RoHS 管控物质超过最大浓度限值的部件型号列表 644  
List of 644 Parts with China RoHS Concentration above MCVs

部件名称 Part Name	有害物质 / Hazardous Substances					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent Chromium (Cr +6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴联苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
电子组件 Electronics Assembly	X	O	O	O	O	O
壳体组件 Housing Assembly	O	O	O	X	O	O
传感器组件 Sensor Assembly	X	O	O	O	O	O

本表格系依据 SJ/T11364 的规定而制作。  
This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T11364.

O: 意为该部件的所有均质材料中该有害物质的含量均低于 GB/T 26572 所规定的限量要求。

O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: 意为在该部件所使用的所有均质材料里，至少有一类均质材料中该有害物质的含量高于 GB/T 26572 所规定的限量要求。

X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

部件名称 Part Name	组装备件说明 Spare Parts Descriptions for Assemblies
电子组件 Electronics Assembly	端子块组件 Terminal Block Assemblies 液晶显示屏或本地操作界面 LCD or LOI Display
壳体组件 Housing Assembly	电子外壳 Electrical Housing







Краткое руководство  
00825-0307-4728, Rev. EA  
Апрель 2020 г.

Для дополнительной информации: [www.emerson.com](http://www.emerson.com)

© Emerson, 2020 г. Все права защищены.

Положения и условия договора по продаже оборудования Emerson предоставляются по запросу. Логотип Emerson является товарным знаком и знаком обслуживания компании Emerson Electric Co. Rosemount является товарным знаком одной из компаний группы Emerson. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

**ROSEMOUNT™**

 **EMERSON**