# Kühlturmüberwachung


Wireless-Vibrationsüberwachung für Motor- und Getriebekombinationen





Kühlturmlüfter arbeiten unter verschiedenen Lastbedingungen. Oftmals laufen sie nur kurzzeitig unter Spitzenlast. Die verschiedenen Belastungen über einen längeren Zeitraum können bei den mechanischen Bauteilen zu vorzeitiger Alterung und damit zum Ausfall führen.

Wie bei allen rotierenden
Anlagen kommen
Lager- und Getriebeschäden,
fehlausgerichtete
Antriebswellen und
übermäßige Vibrationen vor.




# VEREINFACHUNG DER VIBRATIONSÜBERWACHUNG EINES KÜHLTURMLÜFTERS

Fehler, die mit vorausschauender Diagnose erkannt werden können:

- Unwucht
- Wassereintritt
- Fehlausrichtung der Antriebswelle
- Versagen des Wälzlagers
- Abgeschlagene, gebrochene oder abgenutzte
   Getriebeverzahnung

- Resonanz
- Fehlausrichtung der Getriebe
- Gebogene Wellen
- Beschädigte Kupplungen
- Schmierungsprobleme
- Bauliches und mechanisches Spiel

Durch den Aufbau eines Kühlturms gestaltet sich die Erfassung von Vibrationsdaten am Getriebe ohne fest installierte Sensoren schwierig und gefährlich. Da es sich beim Getriebe um eine typische Fehlerquelle handelt, riskieren Sie durch eine fehlende Rückmeldung zum Maschinenzustand einen unerwarteten Ausfall.







Der Zugriff auf kontinuierliche Informationen ermöglicht Ihnen, Probleme zu erkennen, bevor sie zu einem Ausfall führen.

Als Teil der Emerson Smart
Wireless Lösung liefert der
Wireless Vibrationsmessumformer
CSI 9420 einen Einblick in den
Zustand der Kühlturmgetriebe und
-motoren. Vibrationsmeldungen
warnen vor anstehenden
Problemen, wodurch die
Fehlersuche und Diagnose
ermöglicht und die Wartung
geplant werden kann.

Die umfassende
Vibrationsmessung mit
integrierter Temperaturmessung
erkennt die Entstehung
mechanischer Fehler. Die
patentierte PeakVue-Technologie
von Emerson bietet erweiterte
Diagnosefunktionen für die frühe
Anzeige von Lager- und
Getriebeschäden.

Vibrationsenergiebänder verbessern Trend- und Alarmfunktionen, wodurch die Auslegung der Daten vereinfacht wird. Auf detailliertere Informationen kann durch hochauflösende Spektrums- und Wellendaten zugegriffen werden.

Trendwerte können mit geeigneten Alarmstufen verglichen werden, während Sie über die Verschlechterung des Getriebeoder Motorzustandes sowie die zugrunde liegende Ursache informiert werden.

Vibrationsüberwachungsdaten werden über ein selbstorganisierendes Smart Wireless Netzwerk übertragen, was die zusätzlichen, mit Kabeln verbundenen Kosten reduziert.

### DIAGNOSE VON VIBRATIONSFEHLERN BEI MECHANISCHEN ANLAGEN

Der CSI 9420 liefert einen Einblick in den Zustand und die Leistung von früher unzugänglichen Kühlturmgetrieben und -motoren.

Anhand von Vibrationsdiagnosedaten können Spezialisten entstehende Probleme analysieren und beheben.

All diese Probleme können mit der AMS Suite erkannt und diagnostiziert werden.



#### **AMS Suite**

- Anlageninstrumenten-Software, die den Zustand von Anlagen, Sensoren und Messumformern angibt
- Hochauflösende Spektrumsund Wellendaten sowie Vibrationsenergiebänder für verbesserte Trend- und Analysefunktionen




**Wireless Vibrationsmessumformer** 

CSI 9420

#### Spiel

Übermäßige Abnutzung von Kupplungen kann Spiel verursachen. Lagerspiel kann auch zu ernsthaften Problemen am Motor oder Getriebe führen, deren Erkennung äußerst wichtig ist.





Standardbeschleunigungsmesser



 $Be schle unig ung smesser\ mit\ integrier ter\ Temperatur messung$ 




Wireless HART



Zur Ableitung von Kondenswasser ist das Laufrad oftmals mit Löchern in den Schaufeln versehen.

Diese können sich mit Wasser füllen und zu einer Unwucht führen. Andere Ursachen für eine Unwucht sind Risse, gebogene Wellen oder fehlende Wellennutkeile.

Eine Unwucht kann durch Resonanz noch verstärkt werden.



kann. Eine starke Beschädigung der

Getriebeausfall, Beschädigung der

Wellen und Risse im Rotor zur Folge.

Kupplung hat möglicherweise

unzureichende Schmierung tragen zum frühzeitigen Ausfall der Anlage bei.

Jedoch macht die Unzugänglichkeit

eine genaue Fett- und Ölanalyse

durchzuführen.

eines Kühlturms es nahezu unmöglich,

# CSI 9420 UND AMS SUITE: LEISTUNGSSTARKE LÖSUNG MIT VORAUSSCHAUENDER DIAGNOSE

Auf Vibrationsdaten vom CSI 9420 kann über das Leitsystem zugegriffen werden, während erweiterte Diagnosedaten in AMS Suite angezeigt und aufgezeichnet werden können.

Das Anlageninstrumentenbild in AMS Suite zeigt den Überwachungszustand des Sensors, des Messumformers, des Motors und des Getriebes an. Zusätzlich kann auf detaillierte Diagnosedaten einschließlich Vibrationsenergiebänder und Spektren zugegriffen werden.

Die in AMS Suite dargestellten Vibrationsdaten zeigen Unwucht, Fehlausrichtung und mechanisches Spiel an. Mit der PeakVue-Technologie sind Anwender in der Lage, einen Lastwechsel von allgemeinen Vibrationsdaten zu unterscheiden, wodurch ein Lagerund Getriebeverschleiß rechtzeitig und exakt erkennbar wird.

Insgesamt können mit diesen vorausschauenden Verfahren die meisten mechanischen Fehler in ihrer Entstehung erkannt werden.

Der Abgleich von Vibrationsdaten mit einer Alarmstufe führt zur Alarmmeldung, wenn sich der Anlagenzustand verschlechtert, und liefert Informationen über die Ursache des Problems. Damit können Bediener Maßnahmen zum Schutz der Anlage ergreifen, während das Wartungspersonal die Ursache diagnostizieren und die Arbeit planen kann.







## WENDEN SIE SICH FÜR EINE KOMPLETTE ÜBERWACHUNGSLÖSUNG AN EMERSON

Suchen Sie einen vertrauenswürdigen Partner, der Ihnen hilft, die Leistung Ihres Kühlturmlüfters zu verbessern? Wenden Sie sich an Emerson.

Unsere Asset Optimization Abteilung wird dafür sorgen, dass Ihre Anwendung so schnell wie möglich eingerichtet wird und zuverlässige Daten liefert. Unsere Service-Experten können Sie dabei unterstützen, den vollen Nutzen aus Ihrer Investition zu ziehen und Ihr Team im gesamten Bereich der Diagnoseverfahren schulen. Wir verpflichten uns sicherzustellen, dass Ihr System störungsfrei und zuverlässig läuft.

In Emerson finden Sie einen Partner für die Überwachung Ihres Kühlturmlüfters. Unabhängig davon, ob es um die Fehlausrichtung von Getrieben, abgebrochene Getriebezähne, unzureichende Schmierung oder Kupplungsschäden geht, die Erkennung wird durch den CSI 9420 und AMS Suite leichter.

Wenden Sie sich an Emerson – Ihren Partner für:

- Erreichung des optimalen Zustands Ihres Kühlturmlüfters
- Vermeidung folgenschwerer Fehler und ungeplanter Ausfälle
- Bestimmung des besten Zeitpunkts für die Wartung und Überholung der Anlage
- Wechsel von reaktiver und vorbeugender zu vorausschauender Wartung
- Diagnose der Ursache für eine Verschlechterung und immer wieder auftretende Probleme
- Sichere Überwachung schwer zugänglicher Kühlturmlüfter, damit sich keine Personen in Gefahrenbereichen aufhalten müssen
- Erweiterte Benachrichtigung über ein entstehendes Problem, wie z. B.Wälzlagerdefekt, Unwucht und Fehlausrichtung

Lassen Sie die Reaktion auf Probleme hinter sich und wechseln Sie zur frühzeitigen Erkennung von mechanischen Problemen, so dass Ihre Betriebsziele durch Ihre Kühlturmlüfter nicht gefährdet werden.

## DIE INTEGRIERTE LÖSUNG VON EMERSON FÜR KÜHLTÜRME

Der CSI 9420 warnt zusammen mit AMS Suite frühzeitig vor Vibrationsproblemen. Dies ist nur eine Lösung des Portfolios an Smart Wireless Lösungen für Kühltürme.

#### ANALYTISCHER WIRELESS LEITFÄHIGKEITSMESSUMFORMER 6081C VON ROSEMOUNT

steigt, da Kühlwasser durch Verdampfung verloren geht. Größere Mengen an Verunreinigungen begünstigen die Ablagerung von Kalk. Der analytische Wireless-Messumformer 6081C von Rosemount überwacht die Leitfähigkeit – ein Anzeichen für Verschmutzungskonzentrationen – so dass

Änderungen am Abschlämmungsverhältnis


vorgenommen werden können.

Die Konzentration an Verunreinigungen



## WIRELESSDIFFERENZDRUCKDURCHFLUSSMESSER 3051S VON ROSEMOUNT

Hochleistungsdurchflussmessungen liefern einen wertvollen Einblick in den Betrieb von Kühltürmen. Kühlwasserzu- und -abflüsse sind Anzeichen für die Kühlturmleistung und können Pumpenprobleme widerspiegeln. Der Rosemount Wireless-





## WIRELESS TEMPERATURMESSUMFORMER 648 VON ROSEMOUNT

Präzise und zuverlässige
Temperaturmessungen sind
entscheidend für die Bestimmung der
Wirksamkeit der Wärmeübertragung in
Kühltürmen und Kühlrippenlüftern.
Der Wireless Temperaturmessumformet
648 von Rosemount ist ideal für diese
Hochleistungsanwendung, um eine
Optimierung des Kühlturms bei
geringem Kostenaufwand zu
erreichen.



## ANALYTISCHER WIRELESS-PH-MESSUMFORMER 6081P VON ROSEMOUNT

In Kühlwasser können sich Verunreinigungen ansammeln, die zu Korrosion und Kalkablagerungen führen. Der analytische Wireless-Messumformer 608 1P von Rosemount überwacht den pH-Wert und das Redoxpotential von Wasser , um Metalloberflächen vor Schäden zu schützen, während der Verbrauch an Chemikalien, die zur Behandlung eingesetzt und die an die

Umwelt abgegeben werden, reduziert wird.

Weitere Informationen finden Sie unter emersonprocess.com/smartwireless

#### $\ensuremath{\mathbb{C}} 2013$ , Emerson Process Management.

Der Inhalt dieser Veröffentlichung dient ausschließlich zu Informationszwecken, und obwohl auf höchstmögliche Genauigkeit geachtet wurde, darf er nicht als ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der darin beschriebenen Produkte oder Leistungen bzw. Deren Verwendung oder Anwendbarkeit ausgelegt werden. Alle Verkäufe unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf Anfrage erhältlich sind. Wir behalten uns das Recht vor, die Auslegung sowie die technischen Daten unserer Produkte jederzeit ohne Ankündigung zu verändern oder zu verbessern.

Alle Rechte vorbehalten. AMS und PlantWeb sind Marken eines Unternehmens der Emerson Process Management Gruppe. Das Emerson Logo ist ein Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke von Emerson Electric Co. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

### **Emerson Process Management**

Nord-/Südamerika	Europa	Asien	Naher Osten
835 Innovation Drive	Blegistrasse 21	1 Pandan Crescent	PO Box 17033
Knoxville, TN 37932 USA	6341 Baar Switzerland	Singapore 128461	Dubai - United Arab Emirates
T 1(865) 675-2400	T 41 41 768 61 11	T 65 6777 8211	T 971 4 883 5235
F 1(865) 218-1401	F 41 41 761 87 40	F 65 6777 0947	F 971 4 883 5312

