Gruppo sensore Annubar[™] 485 Pak-Lok Rosemount[™]





AVVISO

Questa guida fornisce le linee guida di base per il sensore Annubar 485 Rosemount. La guida non contiene istruzioni relative a configurazione, diagnostica, manutenzione, assistenza, risoluzione dei problemi e installazioni a prova di esplosione, a prova di fiamma o a sicurezza intrinseca. Per ulteriori istruzioni, consultare il manuale di riferimento del sensore Annubar 485 Rosemount. Il presente manuale è disponibile anche in formato elettronico sul sito Emerson.com/Rosemount.

Se l'Annubar Rosemount è stato ordinato assemblato su un trasmettitore di pressione Rosemount, consultare le seguenti guide rapide per informazioni sulla configurazione e sulle certificazioni per aree pericolose:

Trasmettitore di pressione serie 3051S Rosemount e misuratore serie 3051SF Rosemount Guida rapida.

Trasmettitore MultiVariable 3051S Emerson e Trasmettitore MultiVariable per misuratore serie 3051SF Rosemount Guida rapida.

Trasmettitore di pressione 3051 Rosemount e trasmettitore misuratore serie 3051CF Rosemount Guida rapida.

Trasmettitore di pressione 2051 Rosemount e trasmettitore misuratore serie 2051CF Rosemount Guida rapida.

A AVVERTIMENTO

Le perdite di processo possono causare lesioni gravi o mortali. Per evitare perdite di processo, usare esclusivamente guarnizioni progettate per creare la tenuta con la flangia corrispondente e guarnizioni o-ring indicate per sigillare le connessioni di processo. Il fluido può rendere il gruppo sensore Annubar 485 Rosemount estremamente caldo, con consequente pericolo di ustioni.

Sommario

Jbicazione e orientamento	3
Praticare i fori per i sensori	13
Bocchello a saldare	15
nserimento del Rosemount Annubar	17
Montaggio del trasmettitore	22
Certificazioni di prodotto	25
Dichiarazione di conformità	26
Shina DoUC	25

1 Ubicazione e orientamento

Per ottenere misure di portata accurate e ripetibili, è necessario rispettare l'orientamento corretto e i requisiti dei tratti rettilinei. Fare riferimento alla Tabella 1-1 per i tratti di linea rettilinei a monte e a valle.

Tabella 1-1: Requisiti dei tratti rettilinei

	Nel piano Fuori dal piano	Diamet te	tri delle	tubaz	ioni a	mon-	Diametri del- le tubazioni
	6	Senza r drizzat flusso			addriz li fluss		a valle
		Sul piano A	Fuori dal piano A	A'	С	C'	В
1	A B B	8	10	N/A	N/A	N/A	4
	C'-A'-CB	N/A	N/A	8	4	4	4
2	A B	11	16	N/A	N/A	N/A	4
	C'-A'-C	N/A	N/A	8	4	4	4
3		23	28	N/A	N/A	N/A	4
	- C'- A'- C-	N/A	N/A	8	4	4	4

Tabella 1-1: Requisiti dei tratti rettilinei (continua)

	Nel piano Fuori dal piano	Diamet te	Diametri delle tubazioni a mon- te				Diametri del- le tubazioni
	9	Senza i drizzat flusso			addriz li fluss		a valle
		Sul piano A	Fuori dal piano A	A'	С	C'	В
4		12	12	N/A	N/A	N/A	4
	-C'	N/A	N/A	8	4	4	4
5		18	18	N/A	N/A	N/A	4
	-C'-+-C-+-B-	N/A	N/A	8	4	4	4
6	A	30	30	N/A	N/A	N/A	4
	-C'	N/A	N/A	8	4	4	4

Nota


- Per istruzioni relative all'uso in condotti quadrati o rettangolari, rivolgersi al produttore.
- "Sul piano A" significa che il sensore si trova sullo stesso piano del raccordo a gomito. "Fuori dal piano A" significa che la barra è perpendicolare al piano in cui si trova il raccordo a gomito.
- Se non sono disponibili tratti rettilinei di lunghezza corretta, posizionare il bocchello in modo che l'80% del tratto rettilineo sia a monte e il 20% sia a valle.

• Per ridurre la lunghezza dei tratti rettilinei richiesta, usare i raddrizzatori di flusso.

• I dati riportati alla 6 della Tabella 1-1 sono applicabili a valvole a saracinesca, a globo, a maschio e ad altre valvole di strozzamento aperte parzialmente, così come le valvole di controllo.

1.1 Disegni con vista esplosa


Figura 1-1: Vista esplosa del gruppo sensore Annubar 485 Rosemount Pak-Lok



- (1)
- A. Trasmettitore
- B. flangia coplanare con valvole di spurgo
- C. 2 O-ring
- D. Connessione del trasmettitore a montaggio diretto con valvole
- E. Corpo Pak-Lok
- F. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a Figura 1-2.

⁽¹⁾ Il trasmettitore e la custodia sono mostrati a scopo illustrativo (in dotazione solo su ordinazione).

Figura 1-2: Vista esplosa dettagliata del gruppo sensore Annubar 485 Rosemount Pak-Lok




- A. Bulloni
- B. Premistoppa
- C. 3 anelli di guarnizione
- D. Perni
- E. Piastra di compressione
- F. Anello di tenuta
- G. Sensore Annubar 485 Rosemount

1.2 Disallineamento

L'installazione del sensore Annubar 485 Rosemount consente un disallineamento massimo di 3°.


Figura 1-3: Disallineamento




1.3 Orientamento del misuratore

Figura 1-4: Orientamento del misuratore per liquidi

Montaggio diretto




Montaggio remoto



(1) Il flusso verso il basso non è consigliato.

Figura 1-5: Orientamento del misuratore per gas



Montaggio remoto






Figura 1-6: Orientamento del misuratore per vapore

Montaggio diretto



Montaggio remoto



(1) Il flusso verso il basso non è consigliato.


Nota

Per applicazioni su vapore con letture DP comprese tra 0,75 e 2 poll. $\rm H_2O$ in tubi orizzontali, si consiglia di installare l'elemento primario/misuratore nel supporto superiore per la configurazione del vapore.

1.4 Montaggio superiore del misuratore per vapore

Il montaggio di testa per vapore è un metodo di montaggio alternativo per installazioni su vapore che può essere utilizzato in caso di limitazioni di spazio o altri problemi. Questo metodo di installazione è indicato per applicazioni che funzionano con un numero limitato di interruzioni o fermi macchina.

Figura 1-7: Montaggio di testa orizzontale per vapore



Questo orientamento può essere utilizzato per qualsiasi temperatura del vapore. Per installazioni per montaggio remoto, i primari devono essere leggermente inclinati verso l'alto, dalle connessioni allo strumento sull'Annubar Rosemount ai raccordi a croce, in modo da lasciare che la condensa si scarichi nel tubo. Dai raccordi a croce, i primari devono essere orientati verso il basso, al trasmettitore e ai rami di scarico. Il trasmettitore deve essere collocato sotto le connessioni allo strumento del Rosemount Annubar. In base alle condizioni ambientali, può essere necessario isolare il bocchello.

2 Praticare i fori per i sensori

Procedura

1. Determinare le dimensioni del sensore in base alla larghezza della sonda (fare riferimento alla Tabella 2-1).

Tabella 2-1: Tabella delle dimensioni del sensore/diametro del foro

Di- men- sioni del senso- re	Larghezza del sensore	Diametro del foro	
1	0,590 poll.	3/4 poll. (19	+1/32 poll. (0,8 mm) -
	(14,99 mm)	mm)	0,00
2	1,060 poll.	1 5/16 poll. (34	+1/16 poll. (1,6 mm) –
	(26,92 mm)	mm)	0,00
3	1,935 poll.	2 1/2 poll. (64	+1/16 poll. (1,6 mm) –
	(49,15 mm)	mm)	0,00

- 2. Depressurizzare e drenare il tubo.
- 3. Selezionare il punto in cui praticare il foro.
- Determinare il diametro del foro in base alle specifiche riportate nella Tabella 2-1. Forare il tubo usando un trapano o una sega frontale a corona. NON ESEGUIRE IL FORO USANDO UN CANNELLO DA TAGLIO.



A AVVERTIMENTO

Durante la perforazione dei fori di montaggio, Emerson Process Management consiglia l'uso di un trapano magnetico o di un dispositivo di bloccaggio per tubi per praticare il foro in sicurezza. Utilizzare procedure e dispositivi di protezione individuale appropriati durante la perforazione e la saldatura.

- 5. Sebbene non sia una scelta comune, se viene fornito un modello con supporto opposto, è necessario praticare un secondo foro delle stesse dimensioni opposto al primo foro, in modo che il sensore possa passare completamente attraverso il tubo (per determinare se si tratta di un modello con supporto opposto, misurare la distanza dalla punta alla prima asola o foro. Se la distanza è superiore a 1 poll. (25,4 mm), si tratta di un modello con supporto opposto). Per eseguire il secondo foro, attenersi alle seguenti istruzioni:
 - a) Misurare la circonferenza del tubo usando un metro a nastro per tubi, un cavo flessibile o una cordicella (per ottenere la misura più accurata, il metro a nastro per tubi deve essere perpendicolare all'asse del flusso).
 - b) Dividere per due la circonferenza misurata in modo da determinare la posizione del secondo foro.
 - c) Riavvolgere il metro a nastro per tubi, il cavo flessibile o la cordicella dal centro del primo foro. Quindi, facendo riferimento al numero calcolato alla fase 5.b, contrassegnare il punto che diventerà il centro del secondo foro.
 - d) Facendo riferimento al diametro determinato in Passaggio 4, praticare il foro nel tubo con un trapano o una sega frontale a corona. NON ESEGUIRE IL FORO USANDO UN CANNELLO DA TAGLIO.



Drill the appropriate diameter hole through the pipe wall.

Nota

Per i modelli con supporto opposto, eseguire il foro a 180° dal primo foro.

6. Rifilare i fori trapanati sulla parete interna del tubo.


3 Bocchello a saldare

Procedura

1. Centrare il corpo del Pak-Lok sul foro di montaggio, lasciando uno spazio di 1/16 poll. (1,6 mm) ed eseguire quattro saldature a punti da 1/4 poll. (6 mm) con incrementi di 90°.

 Controllare l'allineamento parallelo e perpendicolare del corpo del Pak-Lok rispetto all'asse del flusso (vedere Figura 3-1). Se l'allineamento del bocchello rientra nella tolleranza, terminare la saldatura in conformità alle normative locali. Se l'allineamento non rientra nella tolleranza specificata, eseguire le regolazioni necessarie prima di terminare la saldatura.

Figura 3-1: Allineamento



- A. Altezza di montaggio inferiore (LMH)⁽²⁾
- B. Saldature a punti
- 3. Nel caso in cui si usi il supporto opposto, centrare il raccordo per il supporto opposto sul foro opposto, lasciando uno spazio di 1/4 poll. (1,6 mm) ed eseguire quattro saldature a punti da 1/4 poll. (6 mm) con incrementi di 90°. Inserire il sensore nel bocchello flangiato. Controllare che la punta del sensore sia centrata nel raccordo opposto e che il tappo si accoppi al sensore. Terminare la saldatura in conformità alle normative locali. Se l'allineamento del sensore non lascia una distanza sufficiente a inserire il tappo sul lato opposto, eseguire le regolazioni necessarie prima di terminare la saldatura.

(2) I valori LMH sono i seguenti:

Dimensioni del sensore 1 — 2,89 poll. (73 mm)

Dimensioni del sensore 2 — 3,92 poll. (100 mm)

Dimensioni del sensore 3 — 3,96 poll. (101 mm)

4. Per prevenire il rischio di gravi ustioni, prima di continuare lasciar raffreddare il bocchello.


4 Inserimento del Rosemount Annubar

Nota

Per le descrizioni dei componenti, fare riferimento a Figura 1-1.


Procedura

- 1. Avvitare i perni nel corpo Pak-Lok.
- Per controllare che il misuratore faccia battuta contro la parete opposta del tubo, contrassegnare la punta del sensore con un pennarello (non contrassegnare se ordinato con il codice opzione P2 o PA).
- Inserire il misuratore nel corpo del Pak-Lok finché la punta del sensore non fa battuta contro la parete del tubo (o il tappo di supporto), ruotando il misuratore avanti e indietro.
- 4. Verificare che la punta del sensore faccia battuta con la parete laterale opposta del tubo rimuovendo il misuratore e assicurandosi che il contrassegno eseguito precedentemente con il pennarello si sia in parte cancellato. Controllare la presenza di segni di usura sulla punta dei sensori con pulizia speciale. Se la punta non ha fatto battuta con la parete, verificare che il diametro interno del tubo misurato e la parete corrispondano alle informazioni sulla targhetta e reinserire.




5. Allineare la freccia indicante la direzione del flusso, sulla testa, alla direzione del flusso. Inserire di nuovo il misuratore nel corpo del Pak-Lok e installare il primo anello di guarnizione sul sensore, tra l'anello di tenuta e il premistoppa. Fare attenzione a non danneggiare gli anelli di guarnizione aperti.


Figura 4-1: Particolare dell'anello di guarnizione




- A. Anello di tenuta
- B. 3 anelli di guarnizione
- C. Premistoppa
- D. Piastra di compressione
- Premere l'anello di guarnizione all'interno del corpo del Pak-Lok e contro l'anello di tenuta saldato. Ripetere la procedura per i due anelli rimanenti, alternando la posizione dell'apertura dell'anello di guarnizione di 120°.
 - a) Installare il primo anello di guarnizione sotto il premistoppa.
 - b) Usare il premistoppa e la piastra di compressione per comprimere il primo anello di guarnizione contro l'anello di tenuta.



- c) Installare il secondo anello di guarnizione sotto il premistoppa. Gli anelli di tenuta alternati sono divisi a 120° l'uno dall'altro.
- d) Usare il premistoppa e la piastra di compressione per comprimere il secondo anello di guarnizione contro il primo anello di guarnizione.



- e) Installare il terzo anello di guarnizione sotto il premistoppa.
 - f) Usare il premistoppa e la piastra di compressione per comprimere il terzo anello di guarnizione contro il secondo anello di guarnizione.



7. Serrare i dadi sui perni:

 a) Posizionare la rondella di sicurezza ad anello elastico in dotazione tra ciascun bullone e la piastra di compressione. Avvitare in successione ciascun bullone di mezzo giro finché la rondella di sicurezza ad anello elastico è schiacciata tra il bullone e la piastra di compressione. Di seguito sono indicate le coppie di serraggio.

Tabella 4-1: Requisiti di coppia


Dimensioni del sensore	Coppia
1	40 polllb (4,5 N-m)
2	100 polllb (11,3 N-m)
3	250 polllb (28,2 N-m)

b) Controllare che l'unità non presenti alcuna perdita. In caso contrario, serrare i dadi a incrementi di ¼ di giro fino a eliminare le perdite.

Nota

Sui sensori di dimensione 1, l'uso di rondelle di sicurezza ad anello elastico di tipo non appropriato, l'orientamento scorretto della rondella o il serraggio eccessivo dei bulloni possono causare danni al misuratore.

Figura 4-2: Orientamento della rondella di sicurezza ad anello elastico



Nota

Il meccanismo di tenuta del Pak-Lok genera una forza significativa nel punto di contatto tra il sensore e la parete opposta del tubo. Fare attenzione quando si usano tubazioni con pareti sottili (ANSI schedula 10 e inferiori) per evitare di danneggiare il tubo.

8. Verificare che sia presente spazio tra la piastra di compressione Tabella 4-2 e il corpo del Pak-Lok. Se lo spazio non rientra nelle tolleranze mostrate, ripetere Passaggio 6 e Passaggio 7 per verificare che la baderna sia stata installata correttamente. Se lo spazio non rientra ancora nelle tolleranze, contattare il rappresentante Emerson Process Management per assistenza tecnica.




Tabella 4-2: Dimensioni minime e massime dello spazio

	Dimensioni del sensore			
	1	3		
Spazio minimo poll.	0,52	0,52	1,19	
(mm)	(13,3)	(13,3)	(30,2)	
Spazio massimo poll.	1,25	1,93	1,93	
(mm)	(31,8)	(48,9)	(48,9)	

5 Montaggio del trasmettitore

5.1 Montaggio del trasmettitore, testa per montaggio diretto con valvola

Non è necessario retrarre l'Annubar Rosemount per il montaggio diretto di un trasmettitore con valvole.

Procedura

- Installare le guarnizioni o-ring in PTFE nelle scanalature sulla testa dell'Annubar Rosemount.
- 2. Allineare la parte positiva del trasmettitore alla parte positiva del sensore (la dicitura "Hi" è stampigliata sul lato della testa) ed eseguire l'installazione.
- Serrare i bulloni secondo uno schema a croce a 384 poll.-lb (43 N-m).

5.2 Montaggio del trasmettitore con testa a montaggio remoto

Temperature superiori a 250 °F (121 °C) sui diaframmi del modulo sensore del trasmettitore danneggiano il trasmettitore. I trasmettitori per montaggio remoto sono collegati al sensore tramite primari, che consentono la diminuzione delle temperature di processo a un punto in cui il trasmettitore non è più vulnerabile.

A seconda del fluido di processo, vengono utilizzate diverse disposizioni dei primari, le quali devono essere classificate per il funzionamento continuo alla temperatura e alla pressione di design del tubo. Si consiglia di usare un tubo in acciaio inossidabile di diametro esterno minimo pari a 1/2 poll. (12 mm), con parete di spessore di almeno 0,035 poll. (0,9 mm), per applicazioni con 600 ANSI (DN50 PN100) o inferiori. Per applicazioni superiori a 600 ANSI (DN50 PN100), si consiglia un tubo in acciaio inossidabile con parete di spessore di 1/16 poll. Si sconsiglia l'uso di raccordi per tubi filettati, poiché creano vuoti nei quali l'aria può rimanere intrappolata e formare punti di trafilamento.

Le seguenti limitazioni e raccomandazioni si riferiscono alla collocazione dei primari:

Procedura

- 1. Se posizionati orizzontalmente, i primari devono essere inclinati di almeno un pollice per piede (83 mm/m).
 - Inclinazione verso il basso (in direzione del trasmettitore) per applicazioni su vapore e su liquido.

 Inclinazione verso l'alto (in direzione del trasmettitore) per applicazioni su gas.

- 2. Installazioni all'esterno per applicazioni su liquido, gas saturo o su vapore, potrebbero richiedere l'isolamento e la tracciatura elettrica per prevenire il congelamento.
- 3. Si consiglia di usare un manifold strumento per tutte le installazioni. I manifold consentono all'operatore di bilanciare le pressioni prima dell'azzeramento e isolano il fluido di processo dal trasmettitore.

Figura 5-1: Identificazione delle valvole per manifold a 5 vie e a 3 vie




Tabella 5-1: Descrizione dei componenti e delle valvole tubi primari

Nome	Descrizione	Scopo	
Componenti			
1 Trasmettitore Legge la pressione differenziale			
2	Manifold	Isola e bilancia l'elettronica.	
Manifold e valvole tubi primari			
PH	Sensore prima- rio ⁽¹⁾	Connessioni al processo lato bassa e alta pressione.	
PL	Sensore prima- rio ⁽²⁾		

Tabella 5-1: Descrizione dei componenti e delle valvole tubi primari *(continua)*

Nome	Descrizione	Scopo	
DVH	Valvola di scari- co/sfiato ⁽¹⁾	Spurga (applicazioni su gas) o sfiata (applicazioni su liquido o vapore) i se-	
DVL	Valvola di scari- co/sfiato ⁽²⁾	paratori del sensore DP.	
МН	Manifold ⁽¹⁾	Isola il lato alta pressione o il lato bas-	
ML	Manifold ⁽²⁾	sa pressione dal processo	
МЕН	Manifold di com- pensazione ⁽¹⁾	Consente l'accesso del lato alta o bas- sa pressione alla valvola di sfiato op-	
MEL	Manifold di com- pensazione ⁽²⁾	pure l'isolamento del fluido di proces- so	
ME	Manifold di com- pensazione	Equalizza le pressioni laterali alta e bassa	
MV	Valvola di sfiato del manifold	Sfiata il fluido di processo	

- (1) Alta pressione
- (2) Bassa pressione

6 Certificazioni di prodotto

6.1 Sedi di produzione approvate

Emerson Process Management - Shakopee, Minnesota USA

Rosemount DP Flow Design and Operations - Boulder, Colorado USA

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG – Wessling, Germania

Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited – Singapore

Emerson Beijing Instrument Co., Ltd - Pechino, Cina

6.2 Informazioni sulla direttiva europea

La dichiarazione di conformità CE per tutte le direttive europee applicabili per il presente prodotto è disponibile sul sito Emerson.com/Rosemount. Per ottenere una copia della dichiarazione di conformità rivolgersi all'ufficio vendite locale.

Direttiva europea attrezzature a pressione (PED) (97/23/CE)

Annubar 485 Rosemount – Per la valutazione di conformità, fare riferimento alla dichiarazione di conformità CE.

Trasmettitore di pressione — Consultare la guida rapida del trasmettitore di pressione appropriato.


6.3 Certificazioni per aree pericolose

Per informazioni relative alla certificazione di prodotto del trasmettitore, fare riferimento alla relativa guida rapida:

- Trasmettitore di pressione serie 3051S Rosemount e misuratore serie 3051SF Rosemount Guida rapida.
- Trasmettitore MultiVariable 3051S Emerson e Trasmettitore MultiVariable per misuratore serie 3051SF Rosemount Guida rapida.
- Trasmettitore di pressione 3051 Rosemount e trasmettitore misuratore serie 3051CF Rosemount Guida rapida.
- Trasmettitore di pressione 2051 Rosemount e trasmettitore misuratore serie 2051CF Rosemount Guida rapida.

7 Dichiarazione di conformità

Figura 7-1: Dichiarazione di conformità degli elementi primari Rosemount





EMERSON EU Declaration of Conformity No: DSI 1000 Rev. T



PED Directive (2014/68/EU) This directive is valid from 19 July 2016

Summary of Classifications – Group 1 Dangerous F		
Model/Range	Hazard C	lassification
Woden runge	Gas	Liquid
585S (Flanged): CL150/PN16 to CL900/PN160 (Sensor 11, 22 & 44)	SEP	SEP
585S (Flanged): CL1500/PN250 to CL2500/PN400 (Sensor 11 & 22)	CAT I*	SEP
585S (Flanged): CL1500/PN250 & CL2500/PN400 (Sensor 44	CAT III	SEP
405A, 405C, 405P Compact Primary Element (x051xFC)	SEP	SEP
1195, x051xFP: 1/2" & 1" (All types & Ratings)	SEP	SEP
1195, x051xFP: CL150/PN16 1-1/2"	CAT I*	SEP
1195, x051xFP: CL300/PN40 1-1/2"	CAT II*	SEP
1195, x051xFP: CL600/PN100 to CL900/PN160 1-1/2"	CAT II*	CAT II
1195, x051xFP: 1-1/2" Threaded & Welded	CAT II*	CAT II
1495 Orifice Plate	SEP	SEP
1496 Orifice Flange Union	SEP	SEP
1595 Conditioning Orifice Plate	SEP	SEP
Pak-Lok - 485/x051xFA: All (CL600/PN100 Rating) All Lines	SEP	SEP
Flanged - 485/x051xFA: CL150/PN16 to CL900/PN160 All Lines	SEP	SEP
Flanged - 485/x051xFA: CL1500/PN250 & CL2500/PN400 All Lines	CAT I*	SEP
Flange-Lok - 485/x051xFA: CL150/PN16 to CL600/PN100 All Lines	SEP	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA: Sensor Size 1 CL150/PN16 to CL600/PN100 2" to 8" Line	SEP	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA : Sensor Size 2 CL150/PN16 6" to 24" Line	CAT I*	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA : Sensor Size 2 CL150/PN16 30" to 36" Line	CAT II*	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA : Sensor Size 2 CL300/PN40 6" to 36" Line	CAT II*	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA : Sensor Size 2 CL600/PN100 6" to 14" Line	CAT II*	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA : Sensor Size 2 CL600/PN100 16" to 36" Line	CAT III	CATII
Flo-Tap - 485/x051xFA : Sensor Size 3 CL150/PN16 12" to 36" Line	CAT II*	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA: Sensor Size 3 CL150/PN16 42" to 72" Line	CAT III	CAT II
Flo-Tap - 485/x051xFA: Sensor Size 3 CL300/PN40 12 to 72" Line	CAT III	CAT II
Flo-Tap - 485/x051xFA : Sensor Size 3 CL600/PN100 12" to 36" Line	CAT III	CATII
Flo-Tap - 485/x051xFA : Sensor Size 3 CL600/PN100 42" to 72" Line	N/A	CATII
Flo-Tap - 585: Sensor Size 44 CL150/PN16 (Line Size Code <= 420)	SEP	SEP
Flo-Tap - 585: Sensor Size 44 CL150/PN16 (Line Size Code > 420, <=720)	CAT I*	SEP
Flo-Tap - 585: Sensor Size 44 CL300/PN40 (Line Size Code <= 420)	SEP	SEP
Flo-Tap - 585: Sensor Size 44 CL300/PN40 (Line Size Code > 420, <=720)	CAT II*	SEP
Flo-Tap - 585: Sensor Size 44 CL600/PN10 (Line Size Code <= 420)	SEP	SEP
Flo-Tap - 585: Sensor Size 44 CL600/PN100 (Line Size Code > 420, <=720)	CAT II*	SEP
585M: Sensor Size 44	CAT III*	SEP
9295, CL150/PN16, 2"	CAT I*	SEP
9295, CL150/PN16, 3" & 4"	CAT II*	SEP
9295, CL150/PN16, 6"	CAT II*	CAT II
9295, CL300/PN40 to CL900/PN160, 2"	CAT II*	SEP
9295, CL300/PN40 to CL900/PN160, 3" & 4"	CAT II*	CAT II
9295, CL300/PN40 to CL900/PN160, 6"	CAT III	CAT II

*When fluid is an unstable gas, these items are Cat III

Page 2 of 4

14 March 2019



EMERSON EU Declaration of Conformity No: DSI 1000 Rev. T




PED Directive (2014/68/EU) This directive is valid from 19 July 2016

) (1 1 m)	nmary of Classifications – Group 2 All Other Fluids Hazard Classifications	
Model/Range		Liquid
585S (Flanged): CL150/PN16 to CL2500/PN400 (Sensor 11, 22, &44)	SEP	SEP
405A, 405C, 405P Compact Primary Element (x051xFC)	SEP	SEP
1195, x051xFP: 1/2" & 1" (All Versions)	SEP	SEP
1195, x051xFP: CL150/PN16 1-1/2"	SEP	SEP
1195, x051xFP: CL300/PN40 - CL900/PN160 1-1/2"	1	SEP
1195, x051xFP: 1-1/2" Threaded & Welded	I	SEP
1495 Orifice Plate	SEP	SEP
1496 Orifice Flange Union	SEP	SEP
Pak-Lok - 485/x051xFA: All (CL600/PN100 Rating) All Lines	SEP	SEP
Flanged - 485/x051xFA: CL150/PN16 to CL900/PN160 All Lines	SEP	SEP
Flanged - 485/x051xFA: CL1500/PN250 & CL2500/PN400 All Lines	SEP	SEP
Flange-Lok - 485/x051xFA: CL150/PN16 to CL600/PN100 All Lines	SEP	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA: Sensor Size 1 CL150/PN16 to CL600/PN100 2" to 8" Line	SEP	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA: Sensor Size 2 CL150/PN16 6" to 24" Line	SEP	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA: Sensor Size 2 CL150/PN16 30" to 36" Line	CATI	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA: Sensor Size 2 CL300/PN40 6" to 36" Line	CATI	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA: Sensor Size 2 CL600/PN100 6" to 14" Line	CATI	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA: Sensor Size 2 CL600/PN100 16" to 36" Line	CAT II	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA: Sensor Size 3 CL150/PN16 12" to 36" Line	CATI	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA: Sensor Size 3 CL150/PN16 42" to 72" Line	CAT II	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA: Sensor Size 3 CL300/PN40 12 to 72" Line	CAT II	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA: Sensor Size 3 CL600/PN100 12" to 36" Line	CAT III	SEP
Flo-Tap - 485/x051xFA: Sensor Size 3 CL600/PN100 42" to 72" Line	CAT III	SEP
Flo-Tap - 585: Sensor Size 44 CL150/PN16 (Line Size Code <= 420)	SEP	SEP
Flo-Tap - 585: Sensor Size 44 CL150/PN16 (Line Size Code > 420, <=720)	SEP	SEP
Flo-Tap - 585: Sensor Size 44 CL300/PN40 (Line Size Code <= 420)	SEP	SEP
Flo-Tap - 585: Sensor Size 44 CL300/PN40 (Line Size Code > 420, <=720)	CATI	SEP
Flo-Tap - 585: Sensor Size 44 CL600/PN10 (Line Size Code <= 420)	SEP	SEP
Flo-Tap - 585: Sensor Size 44 CL600/PN100 (Line Size Code > 420, <=720)	CATI	SEP
585M: Sensor Size 44	SEP	SEP
9295, CL150/PN16, 2"	SEP	SEP
9295, CL150/PN16, 3" to 6"	I	SEP
9295. CL300/PN40 to CL900/PN160, 2" to 4"	I	SEP
9295, CL300/PN40 to CL900/PN160, 6"	п	SED

Page 3 of 4

14 March 2019







Noi

Rosemount / Dieterich Standard, Inc. 5601 Nord 71a strada Boulder, CO 80301

dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che i prodotti,

Elementi primari Rosemount: 405, 485, 585, 1195, 1495, 1595, 9295 Misuratori di portata DP Rosemount: 2051CFx, 3051CFx, 3051SFx

oggetto della presente dichiarazione, è conforme a quanto previsto dalla direttiva sulle attrezzature a pressione dell'Unione Europea 2014/68/UE, come riportato nella schedula allegata.

La presunzione di conformità è basata sull'applicazione delle norme armonizzate e, quando applicabile o richiesto, sulla certificazione da parte di un organismo notificato all'Unione Europea, come riportato di seguito e nella schedula allegata. L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

Standard di progettazione/Standard tecnico applicate Norme armonizzate applicate: Modulo di valutazione della conformità applicato: 1	EN10204, EN 15614-1, LVD-2014/25/UE
Numero/i di serie:	
Anno di fabbricazione:	
	General Manager
(firma)	(funzione)
Brian Fieser (nome)	(data di emissione)

Ente accreditato direttiva sulle attrezzature a pressione: Bureau Veritas Bureau Veritas S.A. nº 0062 Newtime - 52 Boulevard du Parc - Ile de la Jatte 92200 Neuilly sur Seine. FRANCIA

Certificato di approvazione del sistema di qualità - CE-0062-PED-H-RMT 001-17-USA-rev-A Pagina 1 Di 4



Direttiva PED (2014/68/UE) Questa direttiva è valida a partire dal 19 luglio 2016

Riepilogo delle classificazioni – Gruppo 1 Fluidi pericolosi Classificazione		
Modello/Campo di lavoro	_	icolo
	Gas	Liquido
585S (flangiato): Da CL150/PN16 a CL900/PN160 (sensore 11, 22 e 44)	SET	SET
585S (flangiato): Da CL1500/PN250 a CL2500/PN400 (sensore 11 e 22)	CAT I*	SET
585S (flangiato): CL1500/PN250 e CL2500/PN400 (sensore 44)	CAT III	SET
Elemento primario compatto 405A, 405C, 405P (x051xFC)	SET	SET
1195, x051xFP: 1/2" e 1" (tutti i tipi e classificazioni)	SET	SET
1195, x051xFP: CL150/PN16 1-1/2	CAT I*	SET
1195, x051xFP: CL300/PN40 1-1/2 in.	CAT II*	SET
1195, x051xFP: Da CL600/PN100 a CL900/PN160 1-1/2"	CAT II*	CATII
1195, x051xFP: 1-1/2" filettato e saldato	CAT II*	CATII
Orifizio calibrato 1495	SET	SET
Raccordo a flangia dell'orifizio 1496	SET	SET
1595 Orifizio calibrato conditioning	SET	SET
Pak-Lok - 485/x051xFA: Tutte (valore nominale CL600/PN100) Tutte le linee	SET	SET
Flangiato - 485/x051xFA: Da CL150/PN16 a CL900/PN160 Tutte le linee	SET	SET
Flangiato - 485/x051xFA: CL1500/PN250 e CL2500/PN400 Tutte le linee	CAT I*	SET
Flange-Lok - 485/x051xFA: Da CL150/PN16 a CL600/PN100 Tutte le linee	SET	SET
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 1 da CL150/PN16 a CL600/PN100 Linea da 2" a 8	SET	SET
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 2 CL150/PN16 Linea da 6" a 24	CATI*	SET
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 2 CL150/PN16 Linea da 30" a 36	CAT II*	SET
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 2 CL300/PN40 Linea da 6" a 36	CAT II*	SET
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 2 CL600/PN100 Linea da 6" a 14	CAT II*	SET
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 2 CL600/PN100 Linea da 16" a 36	CAT III	CATII
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 3 CL150/PN16 Linea da 12" a 36	CAT II*	SET
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 3 CL150/PN16 Linea da 42" a 72	CATIII	CATI
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 3 CL300/PN40 Linea da 12 a 72	CAT III	CATII
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 3 CL600/PN100 Linea da 12" a 36	CAT III	CATI
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 3 CL600/PN100 Linea da 42" a 72	N/D	CATII
Flo-Tap - 585: Dimensioni del sensore 44 CL150/PN16 (codice diametro del tubo <= 420)	SET	SET
Flo-Tap - 585: Dimensioni del sensore 44 CL150/PN16 (codice diametro del tubo > 420, <= 720)	CAT I*	SET
Flo-Tap - 585: Dimensioni del sensore 44 CL300/PN40 (codice diametro del tubo < = 420)	SET	SET
Flo-Tap - 585: Dimensioni del sensore 44 CL300/PN40 (codice diametro del tubo > 420, <= 720)	CAT II*	SET
Flo-Tap - 585: Dimensioni del sensore 44 CL600/PN10 (codice diametro del tubo < = 420)	SET	SET
Flo-Tap - 585: Dimensioni del sensore 44 CL600/PN100 (codice diametro del tubo > 420, <= 720)	CAT II*	SET
585M: Dimensioni del sensore 44	CAT III*	SET
9295, CL150/PN16, 2"	CAT I*	SET
9295, CL150/PN16, 3" e 4"	CAT II*	SET
9295, CL150/PN16, 6"	CAT II*	CATII
9295, da CL300/PN40 a CL900/PN160, 2"	CAT II*	SET
9295, da CL300/PN40 a CL900/PN160, 3" e 4"	CAT II*	CATI
9295, da CL300/PN40 a CL900/PN160, 6"	CAT III	CATI

*Quando il fluido è un gas instabile, questi elementi sono Cat III

Pagina 2 Di 4

4 marzo 2019




Direttiva PED (2014/68/UE) Questa direttiva è valida a partire dal 19 luglio 2016

Modello/Campo di lavoro		Classificazione del pericolo	
Modello/Callipo di lavoro	Gas	Liquide	
585S (flangiato): Da CL150/PN16 a CL2500/PN400 (sensore 11, 22, &44)	SET	SET	
Elemento primario compatto 405 A, 405 C, 405 P (x051xFC)	SET	SET	
1195, x051xFP: 1/2" e 1" (tutte le versioni)	SET	SET	
1195, x051xFP: CL150/PN16 1-1/2	SET	SET	
1195, x051xFP: CL300/PN40 - CL900/PN160 1-1/2"	I	SET	
1195, x051xFP: 1-1/2" filettato e saldato	I	SET	
Orifizio calibrato 1495	SET	SET	
Raccordo a flangia dell'orifizio 1496	SET	SET	
Pak-Lok – 485/x051xFA: Tutte (valore nominale CL600/PN100) Tutte le linee	SET	SET	
Flangiato - 485/x051xFA: Da CL150/PN16 a CL900/PN160 Tutte le linee	SET	SET	
Flangiato - 485/x051xFA: CL1500/PN250 e CL2500/PN400 Tutte le linee	SET	SET	
Flange-Lok = 485/x051xFA; Da CL150/PN16 a CL600/PN100 Tutte le linee	SET	SET	
Flo-Tap = 485/x051xF A: Dimensioni del sensore 1 da CL150/PN16 a CL600/PN100 Linea da 2" a 8	SET	SET	
Flo-Tap - 485/x051xF A: Dimensioni del sensore 2 CL150/PN16 Linea da 6" a 24	SET	SET	
Flo-Tap - 485/x051xF A: Dimensioni del sensore 2 CL150/PN16 Linea da 30" a 36	CATI	SET	
Flo-Tap - 485/x051xF A: Dimensioni del sensore 2 CL300/PN40 Linea da 6" a 36	CATI	SET	
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 2 CL600/PN100 Linea da 6" a 14	CATI	SET	
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 2 CL600/PN100 Linea da 16" a 36	CATII	SET	
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 3 CL150/PN16 Linea da 12" a 36	CATI	SET	
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 3 CL150/PN16 Linea da 42" a 72	CATII	SET	
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 3 CL300/PN40 Linea da 12 a 72	CATII	SET	
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 3 CL600/PN100 Linea da 12" a 36	CATIII	SET	
Flo-Tap - 485/x051xFA: Dimensioni del sensore 3 CL600/PN100 Linea da 42" a 72	CATIII	SET	
Flo-Tap - 585: Dimensioni del sensore 44 CL150/PN16 (codice diametro del tubo < = 420)	SET	SET	
Flo-Tap - 585: Dimensioni del sensore 44 CL150/PN16 (codice diametro del tubo > 420, <= 720)	SET	SET	
Flo-Tap – 585: Dimensioni del sensore 44 CL300/PN40 (codice diametro del tubo <= 420)	SET	SET	
Flo-Tap – 585: Dimensioni del sensore 44 CL300/PN40 (codice diametro del tubo > 420, < = 720)	CATI	SET	
Flo-Tap - 585: Dimensioni del sensore 44 CL600/PN10 (codice diametro del tubo <= 420)	SET	SET	
Flo-Tap - 585: Dimensioni del sensore 44 CL600/PN100 (codice diametro del tubo > 420, < = 720)	CATI	SET	
585M: Dimensioni del sensore 44	SET	SET	
9295, CL150/PN16, 2"	SET	SET	
9295, CL150/PN16, da 3" a 6"	I	SET	
9295. da CL300/PN40 a CL900/PN160, da 2" a 4	I	SET	
0205 de CI 200/DN10 e CI 000/DN100 CI	***	CET	

Pagina 3 Di 4

14 marzo 2019



China RoHS 8

危害物质成分表

罗斯蒙特产品型号 485

7/1/2016

含有China RoHS管控物质超过最大浓度限值的部件型号列表 485

		.131 UI 403 F	aris with Cili	Ia Nono Conc	entration above IVIC	V3
	有害物质 / Hazardous Substances					
部件名称 Part Name	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	大价铬 Hexavalent Chromium (Cr +6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴联苯醚 Polybrominated diphenyl ethers 多溴联苯醚 (PBDE)
铝制温度传 威器外壳组 件 Aluminum RTD Housing Assembly	0	0	0	Х	0	0

本表格系依据SJ/T11364的规定而制作.

This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T11364

X: 意为在该部件所使用的所有均质材料里,至少有一类均质材料中该有害物质的含量高于GB/T 26572所规定的限量要求. X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

部件名称	组装备件说明
Part Name	Spare Parts Descriptions for Assemblies
壳体组件Housing Assembly	电子外壳 Electrical Housing

上述申明仅适用于选择铝制外壳组件的产品。其他所有差压流量一次元件的组件所含有的China RoHS 管控物 质浓度均低于GB/T 26572所规定的限量要求。关于差压流量计变送器组件的管控物质浓度的申明,请参看变 送器的快速安装指南。

The disclosure above applies to units supplied with aluminum connection heads. No other components supplied with DP Flow primary elements contain any restricted substances. Please consult the transmitter Quick Start Guide (QIG) for disclosure information on transmitter components.

O: 意为该部件的所有均顷材料中该有害物质的含量均低于GBV 26572所規定的限量要求 O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.



Guida rapida 00825-0302-4809, Rev. EC Maggio 2023

Per ulteriori informazioni: **Emerson.com**

©2023 Emerson. Tutti i diritti riservati.

Termini e condizioni di vendita di Emerson sono disponibili su richiesta. Il logo Emerson è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Emerson Electric Co. Rosemount è un marchio di uno dei gruppi Emerson. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

