

Värähtelevä Rosemount™ 2110 -pintakytkin

Asennuksen pika-aloitusopas



1.0 Tietoa tästä oppaasta

Tämä pika-aloitusopas antaa värähtelevien Rosemount 2110 -nestepintakytkinten ("pintakytkinten") perusohjeet.

Lisäohjeita saa Rosemount 2110:n [viitekäsikirjasta](#) ja hyväksyntä. Käsikirjoja saa sähköisesti osoitteesta [Emerson.com/Rosemount](#).

VAROITUS

Turvallisten asennusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

- Käytä värähtelevää Rosemount 2110-pintakytkintä ("pintakytkin") vain tässä oppaassa ja tuotteen viitekäsikirjassa määritetyllä tavalla.
- Pintakytkimen saa asentaa, liittää, ottaa käyttöön, käyttää ja huolata ainoastaan riittävän koulutuksen saanut henkilö kansallisia ja paikallisia soveltuivia vaatimuksia noudattaen.

Räjähdykset voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

- Pintakytkin ei ole saanut luonnonstaan vaarattomuutta, räjähdyspaineen kestävyyttä tai pölytiiviyyttä koskevia hyväksyntöjä.


Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman

- Varmista, ettei pintakytkimeen ole kytketty virtaa riviliittimen suojusta irrotettaessa ja liitinkytkentöjä tehtäessä
- Jos pintakytkin asennetaan suurijännitteiseen käyttöympäristöön, johdoissa ja liittimissä voi laitevian tai asennusvirheen sattuessa olla hengenvaarallinen jännite.

Ulkopinnat saattavat olla kuumia.

- Huolellisuutta tulee noudattaa mahdollisten palovammojen välttämiseksi. Laippa ja prosessitiiviste saattavat olla kuumia korkeissa prosessilämpötiloissa. Anna jäähdytä ennen huoltoa.

1.1 Tässä oppaassa käytetyt symbolit

	<ul style="list-style-type: none">■ Katso lisätietoja Rosemount 2110:n viitekäsikirjasta.■ Adobe® Acrobat® Reader -ohjelma tarvitaan julkaisin sisällön lukemiseen.
	<ul style="list-style-type: none">■ Katkaise (0) pintakytkimen virta.■ Kytke (1) pintakytkimeen virta.

1.2 Tarvittavat välineet

Vakiotökalut, esim. ruuvimeisseli, sivuleikkuri ja johdon kuorija.


1.3 Sisällysluettelo

Asennus	3 Johtojen ja virran kytkeminen	7
Valmistele sähköliitännät	7 Tuotetodistukset	13


2.0 Asennus

2.1 Asennuksessa huomioitavaa

Haarukan oikea linjaus putkiasennuksessa



Haarukan oikea linjaus säiliöasennuksessa



2.2 Kierreversioiden asennus


Vaihe 1: Tiivistää ja suojaaa kierteet

Käytä juuttumisenestotahnaa tai PTFE-teippiä toimipaikan menettelytapojen mukaan.



Vaihe 2: Asenna pintakytkin säiliöön tai putkistoon

Säiliön tai putken kierrelitios (pystyasennus⁽¹⁾)



Säiliön tai putken kierrelitios (vaaka-asennus¹)




1. Pintakytkin voidaan asentaa mihin tahansa kulmaan, joka sallii nestepinnan nousun tai laskun haarukan välin kautta.

Kierteellinen laippaliitos


1. Aseta tilaanjan hankkima laippa säiliön asennusyhteen päälle.



2. Kiristä pultit ja mutterit laipalle ja tiivisteelle sopivalle kireydelle.




3. Ruuvaan pintakytkin laippakierteesseen.



2.3 Tri Clamp -versioiden asennus

Vaihe 1: Laske pintakytkin laipan pinnalle



Vaihe 2: Asenna Tri Clamp




Huomaaa

Tri Clamp ja tiiviste toimitetaan lisävarustesarjassa, joka on tilattava erikseen.
Katso Rosemount 2110:n [tuoteselosteesta](#) tilaustiedot.

3.0 Valmistele sähköliitännät

3.1 Kaapelin valinta

Kierretty parikaapelit ja suojarat johtimet ovat suositteltavia ympäristöihin, joissa on runsaasti sähkömagneettisia häiriöitä. Kuhunkin liitinruuviin voidaan kytkeä turvallisesti kaksi johdinta. Johtimen enimmäiskoko on 1,6 mm².



Rosemount 2110:n
[viitekäsikirja](#)

3.2 Kaapelitiiviste

Kaapelitiiviste on integroitu pintakytkimen neliasentoiseen tulppaan. Älä tee pintakytkimeen mitään muutoksia.

3.3 Teholähde

Suoran kuorman elektroniiikkaoptio toimii, kun pintakytkimen liittimistä mitattava virta on 21–264 Vdc tai 21–264 Vac (50/60 Hz).

PNP-elektroniiikkaoptio toimii, kun pintakytkimen liittimistä mitattava virta on 18–60 Vdc.

3.4 Tilan valinta

Taulukko 1 sivulla 1-8 näyttää, miten valinta määräytyy johtoliittäntöjen perusteella. Toimintatilat ovat "Kuivana päällä, korkean pinnan hälytys" ja "Märkänä päällä, matalan pinnan hälytys".





3.5 Toiminnot

Taulukko 2 sivulla 1-9 näyttää PNP- ja suoran kuorman elektroniiikan kytkimelliset sähkölähdot kunkin tilavalinnan osalta.

















Huomaa

Kuorman suorakytkentä edellyttää kaksinapaisen DPST-katkaisimen asentamista, jotta tehonsyöttö voidaan katkaista turvallisesti. Asenna DPST-katkaisin mahdollisimman lähelle Rosemount 2110:tä ja varmistaen esteetön katkaisimeen pääsy. Merkitse katkaisin Rosemount 2110:n tehonsyötön katkaisulaitteeksi.

Taulukko 1. Toimintatilan valinta

Toimintatilat	Elektroniikan optio koodi 0	Elektroniikan optio koodi 1
	Kuorman kytkentä: ac tai dc Kuorman suorakytkentä: ac tai dc	PNP-lähtö: dc PNP - PLC/SPS -liitänntä: dc
Kuiva = päällä, korkean pinnan hälytys Asentolovi	 <p>PE (maa)</p> <p>1 2A (T) R L1 N (21–264 Vac, 50/60 Hz)</p> <p>+V 0 V (21–264 Vdc)</p>	 <p>PE (maa)</p> <p>1 2A (T) R L1 N (21–264 Vac, 50/60 Hz)</p> <p>0V +V (18–60 Vdc) PLC-tulo</p>
Märkä = päällä, matalan pinnan hälytys Asentolovi	 <p>PE (maa)</p> <p>1 2A (T) R L1 N (21–264 Vac, 50/60 Hz)</p> <p>+V 0 V (21–264 Vdc)</p>	 <p>PE (maa)</p> <p>1 2A (T) R L1 N (21–264 Vac, 50/60 Hz)</p> <p>0 V PLC-tulo +V (18–60 Vdc)</p>
	 <p>R = ulkoinen kuorma (kytkettävä kiinteästi)</p>	 <p>R = ulkoinen kuorma</p>
	<p>Suurin sysäysvirta: 5 A (ylivirtasuojaus)</p> <p>I suurin jatkuva: 500 mA</p>	
	<p>I pienin jatkuva: 20 mA</p> <p>Jännitehäviö: 6,5 V @ 24 Vdc / 5,0 V @ 240 Vac</p>	<p>Syöttövirta: 3 mA nimellinen</p> <p>Jännitehäviö: < 3 V</p>
	<p>I kuorma pois: < 3 mA</p>	<p>I kuorma pois: < 0,5 mA</p>

Taulukko 2. Toiminnot

	Tila: kuivana pääällä, korkean pinnan hälytys	Tila: märkänä pääällä, matalan pinnan hälytys		
				
PLC (plus-lähtö)				
PNP dc				
Kuorman kytkentä ac/dc				
Merkkivalo	 Merkkivalo palaa jatkuvasti	 Merkkivalo vilkkuu joka sekunti	 Merkkivalo palaa jatkuvasti	 Merkkivalo vilkkuu joka sekunti
Sähkökuorma	 = Kuorma pääällä  = Kuorma pois			

4.0 Johtojen ja virran kytkeminen



Varmenna, että virta on katkaistu tai sammutettu.

Vaihe 1: Irrota tulpan suojuksen ja kaapelitiiviste



Vaihe 2: Vedä kaapeli kaapelitiivisteen läpi



Vaihe 3: Kytke kaapelin johtimet

Taulukko 1 sivulla 1-8 näyttää kunkin elektroniikkaoption johdinliitännät.

Vaihe 4: Varmista kunnollinen maadoitus

Maadoitus on tehtävä kansallisten ja paikallisten sähkömääräysten mukaisesti. Jos näin ei menetellä, laitteiston antama suojaus voi heikentyä.


Signaalikaapelin suojavaipan maadoitus jännitteensyöttöpäässä

Varmista, että instrumenttikaapelin suojavaippa:

- lyhennetään tarkasti ja eristetään, jotta se ei pääse koskettamaan pintakytkimen koteloa.
- yhdistetään seuraavaan suojavaippaan, jos kaapeli reitetetään kytkentärasian läpi.

- liitetään maahan jännitteensyöttöpäästä.

Kuva 1. Kaapelin suojavaipan liitintä (jännitteensyöttöpää)



A. Lyhennä ja eristä suojavaippa
B. Minimoi etäisyys


C. Lyhennä suojavaippa
D. Kytke suojavaippa takaisin tehonsyötön maaliittaintaan

Signaalikaapelin suojavaipan maadoitus pintakytkinpäässä

Varmista, että instrumenttikaapelin suojavaippa:

- lyhennetään tarkasti ja eristetään jännitteensyöttöpäässä.
- yhdistetään seuraavaan suojavaippaan, jos kaapeli reititetään kytkentärasian läpi.
- liitetään maapotentiaaliliittimeen (maadoitus).

Kuva 2. Kaapelin suojavaipan liitintä (pintakytkinpää)




A. Lyhennä ja eristä suojavaippa
B. Minimoi etäisyys

C. Lyhennä suojavaippa
D. Kytke suojavaippa takaisin tehonsyötön maaliittaintaan

Vaihe 5: Asenna tulpan suojuksen takaisin ja kiristä kaapelitiiviste

Tulpan suojuksen voidaan asentaa johonkin neljästä asennosta.



Huomaa

Varmista, että kaapelitiivisten holkki osoittaa alas tai sivulle.



Kiinnitä tulpan suojuksen tulpan ruuvilla ja aluslevyllä ja kiristä kaapelitiiviste.



Huomaa

Asenna johdotukseen tippamutka.



Vaihe 6: Kytke teholähde



Kytke pintakytkimeen virta, kun olet valmis sen käytön aloittamiseen.

5.0 Tuotetodistukset

5.1 EU:n direktiivit

EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus kaikkien tätä tuotetta koskevien EU-direktiivien osalta on nähtäväni [sivu 16](#) ja osoitteessa Emerson.com/Rosemount.

5.2 Hygieniahyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus

3-A® (valtuutus 3496) ja EHEDG (todistus: 102016)

ASME-BPE- ja FDA-vaatimusten mukainen

(Ks. "Hygieenisten asennusten ohjeet" sivulla 14)

5.3 Ylitäytösuojan hyväksyntä

Valitse tarvittaessa tuotetodistuskoodi U1 DIBt/WHG-ylitäytösuojan saamiseksi. Hyväksyntänumero on Z-65.11-236.

5.4 Rekisteröintinumero Kanadassa

Kanadassa rekisteröintinumero 0F04227.2C koskee mallinumeroja, joihin on valittu NPT-kierteellinen prosessiliitäntä.

5.5 Teknisten määräysten tulliliitto (EAC), tavallisen käyttöpaikan merkki

TRCU 004/2011

Todistus: TCRU C-GB.AB72.B.01385

EN 61010-1 likaantumisaste 2, luokka II (264 V maksimi),
likaantumisaste 2, luokka III (150 V maksimi).

TRCU 020/2011


Todistus: TCRU C-GB.AB72.B.01974

EN61326


5.6 Hygieenisten asennusten ohjeet

Seuraavat ohjeet koskevat 51 mm:n Tri Clamp -liittimellä varustettua Rosemount 2110 -pintakytkintää ("pintakytkin"), jolla on 3-A-valtuutus 3496, EHEDG-todistus 102016 sekä ASME-BPE- ja FDA-vaatimustenmukaisuustodistus:

1. Pintakytkin soveltuu asennettavaksi putkilinjaan (haarukkarako linjassa virtauksen kanssa) ja suljetuuihin säililihin (haarukkarako pystysuuntainen). EHEDG suositteelee vain vaakasuoraa muhviikiinnitystä putkilinjoihin:



2. Laitteen saa asentaa vain siihen koulutettu henkilöstö soveltuvien standardien ja säädösten mukaisesti.
3. Laitteen saa tarkastaa ja huoltaa vain siihen koulutettu henkilöstö soveltuvien standardien ja säädösten mukaisesti.
4. Jos pintakytkin asennetaan muhviin, sen pituus (L) ei saa ylittää halkaisijaa (D) ja minimihalkaisijan (D) on oltava 46 mm, jotta kytkin voidaan puhdistaa.



5. Pintakytkimen todistus perustuu seuraaviin sen valmistuksessa käytettyihin materiaaleihin:
 - a. Tuotteen kosketuspinnat
Anturi: ruostumaton teräs 316/316L
 - b. Muut kuin tuotteen kosketuspinnat
Kotelo: ruostumaton teräs, tyyppi 304
Linssi: nailon 12
Tiivisteet: nitiilikumi
Liitin: nailon (PA6)
6. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että:
 - a. Ohjeessa 5 mainitut materiaalit sopivat prosessiaineille ja puhdistusprosesseihin.
 - b. Pintakytkinasennus voidaan kuivata ja puhdistaa.
 - c. Anturin ja säiliön/putken välinen liitäntä täyttää prosessiaineen, soveltuvienväistävien standardien ja säädösten vaatimukset. EHEDG-sovelluksissa käytettävien tiivisteiden pitää olla EHEDG-julkaisussa "Easy cleanable pipe couplings and process connections" (helposti puhdistettavat putki- ja prosessiliittävät määriteltyjen mukaisia.
7. Pintakytkin voidaan puhdistaa paikallaan (CIP) enintään 71 °C:n (160 °F) lämpötilassa.
8. Pintakytkin voidaan höyrykäsitellä paikallaan (SIP) enintään 135 °C:n (275 °F) lämpötilassa.

Kuva 3. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus Rosemount 2110:lle (sivu 1)**EU Declaration of Conformity**
No: RMD 1069 Rev. F

We,

Rosemount Measurement Limited
158 Edinburgh Avenue
Slough, Berkshire, SL1 4UE
United Kingdom

declare under our sole responsibility that the product,

Rosemount™ 2110 Compact Vibrating Fork Liquid Level Switch

manufactured by,

Rosemount Measurement Limited
158 Edinburgh Avenue
Slough, Berkshire, SL1 4UE
United Kingdom

to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Union Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule.

Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Union notified body certification, as shown in the attached schedule.

(signature)

David Ross-Hamilton
(name)

Global Approvals Manager

(function)

7/20/2017
(date of issue)

Kuva 4. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus Rosemount 2110:lle (sivu 2)

 **EU Declaration of Conformity**
No: RMD 1069 Rev. F 

EMC Directive (2014/30/EU)

Rosemount 21100**; Rosemount 21101******
Harmonized Standards: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013

LV Directive (2014/35/EU)

Rosemount 21100****
Harmonized Standards: EN 61010-1:2010

RoHS Directive (2011/65/EU) – Effective from 22 July 2017

The Model 2110***** is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

(Minor variations in design to suit the application and/or mounting requirements are identified by alpha/numeric characters where indicated * above)

Page 2 of 2



EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus
Nro: RMD 1069 versio F



Me,

Rosemount Measurement Limited
158 Edinburgh Avenue
Slough, Berkshire, SL1 4UE
Iso-Britannia

vakuutamme täysin omalla vastuullamme, että tuote

Rosemount™ 2110 kompakti värähtelevä pintakytkin,

jonka valmistaja on

Rosemount Measurement Limited
158 Edinburgh Avenue
Slough, Berkshire, SL1 4UE
Iso-Britannia

ja jota tämä vakuutus koskee, on Euroopan unionin direktiivien säädösten mukainen, mukaan lukien oheisesta liitteestä ilmenevät uusimmat muutokset.

Soveltuvin osin tai tarvittaessa Euroopan unionissa ilmoitetun laitoksen sertifointi, joka ilmenee oheisesta liitteestä.

(allekirjoitus)

David Ross-Hamilton

(nimi)

Hyväksyntäpäällikkö
(asema)

7/20/2017

(myönämispäivä)

**EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus****Nro: RMD 1069 versio F****EMC-direktiivi (2014/30/EU)****Rosemount 21100****; Rosemount 21101******

Yhtenäistetyt standardit: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013

Matalajännitedirektiivi (2014/35/EU)**Rosemount 21100******

Yhtenäistetyt standardit: EN 61010-1:2010

RoHS-direktiivi (2011/65/EU) – voimassa 22.7.2017 alkaen

Kytikentärasia-asenteinen malli 2110***** noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2011/65/EU tiettyjen sähkölaitteissa käytettävien vaarallisten aineiden rajoittamisesta.

(Pienet rakenne-erot, jotka täyttävät eri sovellusten ja/tai asennusten vaatimukset, voidaan tunnistaa aakkosnimeerisista merkeistä, joiden kohdalla on *)

含有China RoHS管控物质超过最大浓度限值的部件型号列表 Rosemount 2110
 List of Rosemount 2110 Parts with China RoHS Concentration above MCVs

部件名称 Part Name	有害物质 / Hazardous Substances					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent Chromium (Cr +6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴联苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
电子组件 Electronics Assembly	○	○	○	○	○	○
壳体组件 Housing Assembly	○	○	○	○	○	○
传感器组件 Sensor Assembly	X	○	○	○	○	○

本表格系依据SJ/T11364的规定而制作。

This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T11364.

O: 意为该部件的所有均质材料中该有害物质的含量均低于GB/T 26572所规定的限量要求。

O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: 意为在该部件所使用的所有均质材料里，至少有一类均质材料中该有害物质的含量高于GB/T 26572所规定的限量要求。

X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.



* 0 0 8 2 5 - 0 1 1 6 - 4 0 2 9 *

Pika-aloitusopas
00825-0116-4029, versio AB
Toukokuu 2018

Maailman pääkonttori

Emerson Automation Solutions
6021 Innovation Blvd.
Shakopee, MN 55379, USA
 +1 800 999 9307 tai +1 952 906 8888
 +1 952 949 7001
 RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Pohjois-Amerikan aluekonttori

Emerson Automation Solutions
8200 Market Blvd.
Chanhassen, MN 55317, USA
 +1 800 999 9307 tai +1 952 906 8888
 +1 952 949 7001
 RMT-NA.RCCRFQ@Emerson.com

Latinalaisen Amerikan aluekonttori

Emerson Automation Solutions
1300 Concord Terrace, Suite 400
Sunrise, FL 33323, USA
 +1 954 846 5030
 +1 954 846 5121
 RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Euroopan aluekonttori

Emerson Automation Solutions
Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046
CH 6340 Baar
Sveitsi
 +41 (0) 41 768 6111
 +41 (0) 41 768 6300
 RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Tyynenmeren Aasian aluekonttori

Emerson Automation Solutions
1 Pandan Crescent
Singapore 128461
 +65 6777 8211
 +65 6777 0947
 Enquiries@AP.Emerson.com

Lähi-idän ja Afrikan aluekonttori

Emerson Automation Solutions
Emerson FZE P.O. Box 17033
Jebel Ali Free Zone - South 2
Dubai, Yhdystyneet arabiemiirikunnat
 +971 4 8118100
 +971 4 8865465
 RFQ.RMTMEA@Emerson.com

Emerson Process Management Oy

Pakkalankuja 6
FIN-01510 VANTAA
Suomi
 +358 20 1111 200
 +358 20 1111 250



[Linkedin.com/company/Emerson-Automation-Solutions](https://www.linkedin.com/company/emerson-automation-solutions)



[Twitter.com/Rosemount_News](https://twitter.com/Rosemount_News)



[Facebook.com/Rosemount](https://www.facebook.com/Rosemount)



[Youtube.com/user/RosemountMeasurement](https://www.youtube.com/user/RosemountMeasurement)



[Google.com/+RosemountMeasurement](https://plus.google.com/+RosemountMeasurement)